


Management- System Handbuch	VA = Verfahrensanweisung	 <b>HACA</b> <b>LEITERN</b>
	✓ AA = Arbeitsanweisung	
	FB = Formblatt	
	PA = Prüfanweisung	
<b>Titel: Schleifen und Bürsten</b>	Nr.: HACA 4.2-AA-07	
<b>1. Zweck / Ziel:</b>	Entgraten von Leitereilen	
<b>2. Geltungsbereich:</b>	Einrichten und Bedienen der Anlage im Bereich Metallfertigung	
<b>3. Beschreibung der Inhalte:</b>		
3.1 Einrichten	<p>Vor der Inbetriebnahme oder bei Schichtbeginn prüfen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auflagen für Bauteile / Leitereile nahe genug an Schleif bzw. - Bürstkörper</li> <li>- Schleif bzw. - Bürstkörper visuell prüfen (keine Risse oder sonstigen Schäden)</li> <li>- Schutzabschirmung vorhanden und richtig einstellen, Schutzbrille tragen</li> </ul>	
3.2 Bedienen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abgelängte Teile an Schnittfläche an Maschine entgraten</li> <li>- Entgratete Teile auf Transportgestell ablegen</li> <li>- Auf Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz achten</li> </ul>	
3.3 Prüfen	<p>laufende Überwachung: Teile müssen grätfrei sein</p> <p>Fortlaufend:</p> <p>AA Werker - Selbstprüfung</p>	
3.4 Instandhaltung und Wartung	<p>Nach Verfahrensanweisung „Wartung“ Mindestwartungsintervall ..... (Durchführung ist in Checkliste Wartung zu dokumentieren)</p>	
<b>4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:</b>		
Bedienungsanleitung der Anlage		
Arbeitsschutzzvorschriften		
Wartungsplan		
Formblatt Checkliste Wartung		
VA Wartung		
AA Werker Selbstprüfung		
<b>5. Ablauf:</b>		





Viewer does not support full SVG 1.1

<b>Freigabe:</b>	
Erstellt:	Freigegeben
Name: <input type="checkbox"/> Freigabe offen	Name: <input type="checkbox"/> Freigabe offen
Datum:	Datum:

From:  
<https://test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:  
<https://test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:4.2-aa-07?rev=1637664052>

Last update: 2025/08/28 12:40

