

|   |                          |  |
|---|--------------------------|--|
| Management-<br>System<br>Handbuch                 | VA = Verfahrensanweisung |  |
|   | AA = Arbeitsanweisung    |  |
|   | FB = Formblatt           |  |
|   | PA = Prüfanweisung       |  |
| <b>Titel:</b>                                     | Nr.:                     |  |
| <b>1. Zweck / Ziel:</b>                           |                          |  |
| <b>2. Geltungsbereich:</b>                        |                          |  |
| <b>3. Beschreibung der Inhalte:</b>               |                          |  |
| <b>4. Mitgelieferte Dokumente und Unterlagen:</b> |                          |  |
| <b>5. Ablauf:</b>                                 |                          |  |

**5. Verteilung im Betrieb:**

| Anlass  | Art der Kopie   | Verteiler | Empfänger | Zweck/Ziel  | Bedingung                |
|---|---|-----------|-----------|---|--------------------------|
| Skizze Neuteil  | PDF mit Unterschrift und Stempel „Nicht für die Fertigung“ verknüpft mit der Art. Nr. in Oxaion | Oxaion    | EK        | Zur Anfrage und Bestellung  | Falls Fremdfertigung     |
|   |   | Oxaion    | AV        | Zur Erstellung von Arbeitsplänen und Musterfertigung.               | Falls Eigenfertigung     |
| Neuteilzeichnung bei Serienfreigabe sowie Änderungsdienst | PDF mit Unterschrift und grünem Stempel „Originalkopie“ verknüpft mit der Art. Nr. in Oxaion    | Oxaion    | EK        | Zur Bestellung  | Falls Fremdfertigung     |
|   |   | Oxaion    | AV        | Zur Erstellung von endgültigen Arbeitsplänen und Serienfertigung.   | Falls Eigenfertigung     |
| Fertigungsauftrag   | Ausdruck aus Oxaion Stempel Schwarz   | AV        | PR        | Als auftragsbezogene Fertigungszeichnung                            | Falls Eigenfertigung     |
|   |   | AV        | PR        | Als Fertigungsstammzeichnung (wieder verwendbar bei Folgeaufträgen) | Falls Eigenfertigung     |
| Waren-Eingangskontrolle                                   | Ausdruck aus Oxaion Stempel Schwarz   | Oxaion    | WE        | Qualität und Vergleich bei Lieferung                                | Kontrolle                |
| Qualitätssicherung  | Ausdruck aus Oxaion Stempel Schwarz   | Oxaion    | QS        | Qualität und Vergleich bei Lieferung und Erstmuster                 | Überprüfung und Freigabe |

**5.1 Archive im Betrieb:**

| Stelle | Inhalt            | Aktualisieren                    |
|--------|-------------------|----------------------------------|
| TB     | Originalzeichnung | mit jeder neuen geänderten Kopie |

**Freigabe:**

|   |   |
|---|---|
| Erstellt:                                     | Freigegeben                                   |
| Name: <input type="checkbox"/> Freigabe offen | Name: <input type="checkbox"/> Freigabe offen |
| Datum:  | Datum:  |

From:  
<https://test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:  
<https://test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:5.2-aa-02?rev=1639393888>

Last update: 2025/08/28 12:40

