


Management-System Handbuch	VA = Verfahrensanweisung		
	AA = Arbeitsanweisung		
	FB = Formblatt		
	PA = Prüfanweisung		
Titel:		Nr.:	
1. Zweck / Ziel:			
Sicherstellung der von HACA geforderten Qualitätsrichtlinien.			
2. Geltungsbereich:			
WE / AV/ VS / QS und alle in den Fertigungsprozessen eingebundenen HACA- Bereiche und Mitarbeiter. Im Teilestamm ist in der Maske 06, im Feld Qualitätssicherung, dass entsprechende Prüfkennzeichen hinterlegt. Zuständig für die Erstellung/ Änderung ist die QS.			
3. Beschreibung der Inhalte:			
Auflistung und Definition der auf Maske 06 in der FRIDA hinterlegten Prüfkennzeichen.			
4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:			
PA 5.1-PA-03 Prüfnorm 320 PA 5.1-PA-02 Prüfnorm 321 verzinkte Oberflächen PA 5.1-FB-10 WE Prüfprotokoll AA 4.2-AA-20 Werker Selbstprüfung			

Freigabe:	
Erstellt:	Freigegeben
Name: <input type="checkbox"/> Freigabe offen	Name: <input type="checkbox"/> Freigabe offen
Datum:	Datum:

From:
<https://test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:
<https://test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:5.5-aa-09?rev=1639648278>

Last update: 2025/08/28 12:40

