








# Liste aller Einträge

Produkt	Beschreibung	Anlage	Status
Vario ortsfest	Position Maße SH 2 falsch		<input checked="" type="checkbox"/> Erledigt
ortsfest	Angabe der Gegengewichte und Gehwegplatten etc. auf der Zeichnung		<input checked="" type="checkbox"/> Erledigt
ortsfest	Auf der Zeichnung fehlt der Hinweis der Sonderanfertigung für die Normauswahl Haca Sonderbau		<input checked="" type="checkbox"/> Erledigt
ortsfest	Für die ortsfesten Zeichnung wird mehr und mehr eine Drauf und Seitenansicht gewünscht		<input checked="" type="checkbox"/> Erledigt
	Datumseingabe verbessern; grau hinterlegt schwer zu unterscheiden, ob schon eingegeben		<input type="checkbox"/> Zurückgestellt
ortsfest	Prüfen wo das 13er Leiterteil ersetzt werden kann, da zu teuer		<input type="checkbox"/> Zurückgestellt
ortsfest	Step-Dateien, Andruck des aktuellen Bestätigungsfenster und Hinweis, dass die Zeichnung keine Bohrschablone ist		<input checked="" type="checkbox"/> Erledigt
	TI-Nummer soll auch auf Folgeseiten übernommen werden		<input type="checkbox"/> Zurückgestellt
ortsfest	Step-Dateien, Wandhalter verschiebbar		<input checked="" type="checkbox"/> Abgelehnt
Vario ortsfest	Lichte Höhe Eingabe zu senkrechter Höhe wechseln		<input checked="" type="checkbox"/> Abgelehnt
ortsfest	Haca Sonderbau Aufstiegshöhe unbegrenzt machen		<input checked="" type="checkbox"/> Abgelehnt
	Zugriff für Händler auf externe Vorgänge von Kunden		<input checked="" type="checkbox"/> Abgelehnt
ortsfest	Größen für Übersteigteile hinterlegen		<input checked="" type="checkbox"/> Erledigt
Vario ortsfest	Stufentiefe für Blechgitterrost wird falsch übertragen; 150 statt 240		<input checked="" type="checkbox"/> Erledigt
	Die Sortierung der Projekte und neuen Projekte ändern; Neues Produkt, nicht gespeicherte Projekte, gespeicherte Projekte (aktuellste oben)		<input checked="" type="checkbox"/> Erledigt
	Meldung und Änderungsvorschläge bei Eingaben, die nicht funktionieren, verbessern/klarer gestalten; Logik hinter Lösungsfindung anschauen		<input type="checkbox"/> Zurückgestellt
ortsfest	Plattformpflicht ?!, Türchenpflicht ?!, Vorteil Durchsteigesicherung, Sicherungstür Unterschiede erklären		<input type="checkbox"/> Zurückgestellt
	Anwendervideos, Erklärungen für Abkürzungen, Normauswahl (Katalogbild einbinden), Bilder zur Erklärung		<input type="checkbox"/> Zurückgestellt

Produkt	Beschreibung	Anlage	Status
	Onlineprojektsuche verbessern: Anzeige, dass er noch sucht		<input type="radio"/> Zurückgestellt
	Manchmal wird nicht die komplette Textlänge übernommen (Textfeld innerhalb der Konfiguration)		<input type="radio"/> Zurückgestellt
	Sachmerkmale teilweise irreführende Bezeichnung; klären inwieweit die Bezeichnung geändert werden kann		<input type="radio"/> Zurückgestellt
ortsfest	Rückenschutz bei Höhe 2200 niedriger, wie Norm vorgibt; Besteigesicherung für Tür ?!		<input type="radio"/> Zurückgestellt
Vario ortsfest	Versuche machen, um Grenzwerte für 45° festzulegen		<input type="radio"/> Zurückgestellt
Vario ortsfest	Treppenendstütze seitlicher Ausstieg		<input type="radio"/> Zurückgestellt
ortsfest	Manche Kunden brauchen/wollen mehr Leiterzüge innerhalb einer Anlage. Momentan sind maximal 4 Züge möglich		<input type="radio"/> Zurückgestellt
ortsfest	3. Zusatzpodest für Leiterzüge möglich machen		<input type="radio"/> Zurückgestellt
ortsfest	Prüfen wo das 7er/10er/(13er) Übergangsstück die kleinen ersetzen kann		<input type="radio"/> Zurückgestellt
ortsfest	Prüfen wo das 13er Leiterteil ersetzt werden kann, da zu teuer		<input type="radio"/> Zurückgestellt
ortsfest	Aufstellung nach Leiterzügen, wie bei Leiterteilen selber. Bessere Zuordnung für den Kunden		<input checked="" type="radio"/> Erledigt
ortsfest	"Wandhalter prüfen(Aufbau) Positionierung Podestwandhalter große Platte"		<input type="radio"/> In Bearbeitung
Schachtleiter			<input checked="" type="radio"/> Erledigt
Vario ortsfest	Wenn LW 600 bestätigt wird, laufen Konfigurationen teilweise an anderen Stellen in Fehler		<input type="radio"/> In Bearbeitung
Vario ortsfest	"Einschränkung der Ballastierung aufgrund der Anbindung/Kollision mit Geländerstütze wegnehmen Zeichnung mit Vermerk versehen, dass das Geländer und Ballastierung sich im Auftragsfall noch verändern können"		<input checked="" type="radio"/> Erledigt
Vario ortsfest	Lichte Höhe bei 450 mm Startwert möglich machen (SH 500)		<input type="radio"/> In Bearbeitung
Vario ortsfest	Vario Türchen		<input type="radio"/> In Bearbeitung
Vario ortsfest	Vario Abstützung; Artikelnummer auf Stüli teilweise nicht korrekt		<input type="radio"/> In Bearbeitung
Vario ortsfest	Schnittwinkel für abgewinkelte Füße W1 fehlt in der Tabelle		<input type="radio"/> In Bearbeitung
	CSV/Excel Liste mit Stückliste für Verkauf, um diese den Händlern bereitzustellen		<input type="radio"/> In Bearbeitung

Produkt	Beschreibung	Anlage	Status
ortsfest	Zugband dank verstärkter Wandhalter nicht notwendig		 In Bearbeitung
ortsfest	Kunde wünscht sich Steigleiter in Aluminium nach 18799. Auswahl in Tacton möglich machen.		 Abgelehnt

[CSV-Export](#)

## Eingabe Feedback

Page: haca:fachbereiche:technik:konfifeedback:uebersicht2 Creator: [Tassilo Andretzky](#) Date: 18/09/2024 10:37

From:  
<https://test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:  
<https://test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:technik:konfifeedback:uebersicht2?rev=1727092801>

Last update: **2025/08/28 12:40**

