

# Liste aller Einträge

| Auslöser        | Produkt        | Beschreibung   | Anlage  |
|-----------------|----------------|--|---|
| Gartner         | Vario ortsfest | Position Maße<br>SH 2 falsch   |  |
| Rühl            | ortsfest       | Angabe der Gegengewichte und Gehwegplatten etc. auf der Zeichnung  |  |
| Rühl            | ortsfest       | Auf der Zeichnung fehlt der Hinweis der Sonderanfertigung für die Normauswahl Haca Sonderbau   |  |
| Spey            | ortsfest       | Für die ortsfesten Zeichnung wird mehr und mehr eine Drauf und Seitenansicht gewünscht   |   |
| Vertretertagung |                | Datumseingabe verbessern; grau hinterlegt schwer zu unterscheiden, ob schon eingegeben   |   |
| Vertretertagung | ortsfest       | Prüfen wo das 13er Leiterteil ersetzt werden kann, da zu teuer   |   |
| Vertretertagung | ortsfest       | Step-Dateien, Andruck des aktuellen Bestätigungsfenster und Hinweis, dass die Zeichnung keine Bohrschablone ist                            |   |
| Vertretertagung |                | TI-Nummer soll auch auf Folgeseiten übernommen werden  |   |
| Vertretertagung | ortsfest       | Step-Dateien, Wandhalter verschiebbar  |   |
| Kettenbach      | Vario ortsfest | Lichte Höhe Eingabe zu senkrechter Höhe wechseln   |   |
|                 | ortsfest       | Haca Sonderbau Aufstiegshöhe unbegrenzt machen   |   |
| Händlertagung   |                | Zugriff für Händler auf externe Vorgänge von Kunden  |   |
| Vertretertagung | ortsfest       | Größen für Übersteigteile hinterlegen  |   |
| Kettenbach      | Vario ortsfest | Stufentiefe für Blechgitterrost wird falsch übertragen; 150 statt 240  |   |
| Vertretertagung |                | Die Sortierung der Projekte und neuen Projekte ändern; Neues Produkt, nicht gespeicherte Projekte, gespeicherte Projekte (aktuellste oben) |   |
| Vertretertagung |                | Meldung und Änderungsvorschläge bei Eingaben, die nicht funktionieren, verbessern/klarer gestalten; Logik hinter Lösungsfindung anschauen  |   |
| Händlertagung   | ortsfest       | Plattformpflicht ?!, Türchenpflicht ?!, Vorteil Durchsteigesicherung, Sicherheitstür Unterschiede erklären                                 |   |
| Vertretertagung |                | Anwendervideos, Erklärungen für Abkürzungen, Normauswahl (Katalogbild einbinden), Bilder zur Erklärung                                     |   |
| Vertretertagung |                | Onlineprojektsuche verbessern: Anzeige, dass er noch sucht   |   |

| Auslöser        | Produkt        | Beschreibung  | Anlage  |
|-----------------|----------------|---|---|
| Fritz           |                | Manchmal wird nicht die komplette Textlänge übernommen (Textfeld innerhalb der Konfiguration)   |   |
| Spey            |                | Sachmerkmale teilweise irreführende Bezeichnung; klären inwieweit die Bezeichnung geändert werden kann  |    |
| Händlertagung   | ortsfest       | Rückenschutz bei Höhe 2200 niedriger, wie Norm vorgibt; Besteigesicherung für Tür ?!  |   |
| Intern          | Vario ortsfest | Versuche machen, um Grenzwerte für 45° festzulegen  |   |
| Gartner         | Vario ortsfest | Treppenendstütze seitlicher Ausstieg  |   |
|                 | ortsfest       | Manche Kunden brauchen/wollen mehr Leiterzüge innerhalb einer Anlage. Momentan sind maximal 4 Züge möglich  |   |
| WL München      | ortsfest       | 3. Zusatzpodest für Leiterzüge möglich machen   |   |
| Schuster        | ortsfest       | Prüfen wo das 7er/10er/(13er) Übergangsstück die kleinen ersetzen kann  |   |
| Schuster        | ortsfest       | Prüfen wo das 13er Leiterteil ersetzt werden kann, da zu teuer  |   |
| Vertretertagung | ortsfest       | Aufstellung nach Leiterzügen, wie bei Leiterteilen selber. Bessere Zuordnung für den Kunden   |   |
| Spey            | ortsfest       | "Wandhalter prüfen(Aufbau)<br>Positionierung<br>Podestwandhalter große Platte"  |   |
| Intern          | Schachtleiter  |   |   |
| Intern          | Vario ortsfest | Wenn LW 600 bestätigt wird, laufen Konfigurationen teilweise an anderen Stellen in Fehler   |   |
| Intern          | Vario ortsfest | "Einschränkung der Ballastierung aufgrund der Anbindung/Kollision mit Geländerstütze wegnehmen<br>Zeichnung mit Vermerk versehen, dass das Geländer und Ballastierung sich im Auftragsfall noch verändern können" |   |
| Intern          | Vario ortsfest | Lichte Höhe bei 450 mm Startwert möglich machen (SH 500)  |   |
| Kettenbach      | Vario ortsfest | Vario Türchen   |   |
| Kettenbach      | Vario ortsfest | Vario Abstützung; Artikelnummer auf Stüli teilweise nicht korrekt   |   |
| Kettenbach      | Vario ortsfest | Schnittwinkel für abgewinkelte Füße W1 fehlt in der Tabelle   |   |
| Vertretertagung |                | CSV/Excel Liste mit Stückliste für Verkauf, um diese den Händlern bereitzustellen   |   |
| Gartner         | ortsfest       | Zugband dank verstärkter Wandhalter nicht notwendig   |  |
| Reimann         | ortsfest       | Kunde wünscht sich Steigleiter in Aluminium nach 18799. Auswahl in Tacton möglich machen.   |   |


CSV-Export

- Position Maße  
SH 2 falsch  
 Erledigt
- Angabe der Gegengewichte und Gehwegplatten etc. auf der Zeichnung  
 Erledigt
- Auf der Zeichnung fehlt der Hinweis der Sonderanfertigung für die Normauswahl Haca Sonderbau  
 Erledigt
- Für die ortsfesten Zeichnung wird mehr und mehr eine Drauf und Seitenansicht gewünscht  
 Erledigt
- Datumseingabe verbessern; grau hinterlegt schwer zu unterscheiden, ob schon eingegeben  
 Zurückgestellt
- Prüfen wo das 13er Leiterteil ersetzt werden kann, da zu teuer  
 Zurückgestellt
- Step-Dateien, Andruck des aktuellen Bestätigungsfenster und Hinweis, dass die Zeichnung keine Bohrschablone ist  
 Erledigt
- TI-Nummer soll auch auf Folgeseiten übernommen werden  
 Zurückgestellt
- Step-Dateien, Wandhalter verschiebbar  
 Abgelehnt
- Lichte Höhe Eingabe zu senkrechter Höhe wechseln  
 Abgelehnt
- Haca Sonderbau Aufstiegshöhe unbegrenzt machen  
 Abgelehnt
- Zugriff für Händler auf externe Vorgänge von Kunden  
 Abgelehnt
- Größen für Übersteigteile hinterlegen  
 Erledigt
- Stufentiefe für Blechgitterrost wird falsch übertragen; 150 statt 240  
 Erledigt
- Die Sortierung der Projekte und neuen Projekte ändern; Neues Produkt, nicht gespeicherte Projekte, gespeicherte Projekte (aktuellste oben)  
 Erledigt
- Meldung und Änderungsvorschläge bei Eingaben, die nicht funktionieren, verbessern/klarer gestalten; Logik hinter Lösungsfindung anschauen  
 Zurückgestellt
- Plattformpflicht ?!, Türchenpflicht ?!, Vorteil Durchsteigesicherung, Sicherungstür Unterschiede erklären  
 Zurückgestellt
- Anwendervideos, Erklärungen für Abkürzungen, Normauswahl (Katalogbild einbinden), Bilder zur Erklärung


- Zurückgestellt
- Onlineprojektsuche verbessern: Anzeige, dass er noch sucht
- Zurückgestellt
- Manchmal wird nicht die komplette Textlänge übernommen (Textfeld innerhalb der Konfiguration)
- Zurückgestellt
- Sachmerkmale teilweise irreführende Bezeichnung; klären inwieweit die Bezeichnung geändert werden kann
- Zurückgestellt
- Rückenschutz bei Höhe 2200 niedriger, wie Norm vorgibt; Besteigesicherung für Tür ?!
- Zurückgestellt
- Versuche machen, um Grenzwerte für 45° festzulegen
- Zurückgestellt
- Treppenendstütze seitlicher Ausstieg
- Zurückgestellt
- Manche Kunden brauchen/wollen mehr Leiterzüge innerhalb einer Anlage. Momentan sind maximal 4 Züge möglich
- Zurückgestellt
- 3. Zusatzpodest für Leiterzüge möglich machen
- Zurückgestellt
- Prüfen wo das 7er/10er/(13er) Übergangsstück die kleinen ersetzen kann
- Zurückgestellt
- Aufstellung nach Leiterzügen, wie bei Leiterteilen selber. Bessere Zuordnung für den Kunden
- Erledigt
- "Wandhalter prüfen(Aufbau)  
Positionierung  
Podestwandhalter große Platte"
- In Bearbeitung
- Erledigt
- Wenn LW 600 bestätigt wird, laufen Konfigurationen teilweise an anderen Stellen in Fehler
- In Bearbeitung
- "Einschränkung der Ballastierung aufgrund der Anbindung/Kollision mit Geländerstütze wegnehmen  
Zeichnung mit Vermerk versehen, dass das Geländer und Ballastierung sich im Auftragsfall noch verändern können"
- Erledigt
- Lichte Höhe bei 450 mm Startwert möglich machen (SH 500)
- In Bearbeitung
- Vario Türchen
- In Bearbeitung
- Vario Abstützung; Artikelnummer auf Stüli teilweise nicht korrekt

 In Bearbeitung


- Schnittwinkel für abgewinkelte Füße W1 fehlt in der Tabelle

 In Bearbeitung

- CSV/Excel Liste mit Stückliste für Verkauf, um diese den Händlern bereitzustellen

 In Bearbeitung

- Zugband dank verstärkter Wandhalter nicht notwendig

 In Bearbeitung

- Kunde wünscht sich Steigleiter in Aluminium nach 18799. Auswahl in Tacton möglich machen.

 Abgelehnt

- Test

## Eingabe Feedback

Page: haca:fachbereiche:technik:konfifeedback:uebersicht2 Creator: [Tassilo Andretzky](#) Date: 18/09/2024 10:37

From:  
<https://test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:  
<https://test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:technik:konfifeedback:uebersicht2?rev=1727096583>

Last update: **2025/08/28 12:40**

