

Liste aller Einträge

- Position Maße
SH 2 falsch
 Erledigt
- Angabe der Gegengewichte und Gehwegplatten etc. auf der Zeichnung
 Erledigt
- Auf der Zeichnung fehlt der Hinweis der Sonderanfertigung für die Normauswahl Haca Sonderbau
 Erledigt
- Für die ortsfesten Zeichnung wird mehr und mehr eine Drauf und Seitenansicht gewünscht
 Erledigt
- Datumseingabe verbessern; grau hinterlegt schwer zu unterscheiden, ob schon eingegeben
 Zurückgestellt
- Prüfen wo das 13er Leiterteil ersetzt werden kann, da zu teuer
 Zurückgestellt
- Step-Dateien, Andruck des aktuellen Bestätigungsfenster und Hinweis, dass die Zeichnung keine Bohrschablone ist
 Erledigt
- TI-Nummer soll auch auf Folgeseiten übernommen werden
 Zurückgestellt
- Step-Dateien, Wandhalter verschiebbar
 Abgelehnt
- Lichte Höhe Eingabe zu senkrechter Höhe wechseln
 Abgelehnt
- Haca Sonderbau Aufstiegshöhe unbegrenzt machen
 Abgelehnt
- Zugriff für Händler auf externe Vorgänge von Kunden
 Abgelehnt
- Größen für Übersteigteile hinterlegen
 Erledigt
- Stufentiefe für Blechgitterrost wird falsch übertragen; 150 statt 240
 Erledigt
- Die Sortierung der Projekte und neuen Projekte ändern; Neues Produkt, nicht gespeicherte Projekte, gespeicherte Projekte (aktuellste oben)
 Erledigt
- Meldung und Änderungsvorschläge bei Eingaben, die nicht funktionieren, verbessern/klarer gestalten; Logik hinter Lösungsfindung anschauen
 Zurückgestellt
- Plattformpflicht ?!, Türchenpflicht ?!, Vorteil Durchsteigesicherung, Sicherungstür Unterschiede erklären

Zurückgestellt

- Anwendervideos, Erklärungen für Abkürzungen, Normauswahl (Katalogbild einbinden), Bilder zur Erklärung

Zurückgestellt

- Onlineprojektsuche verbessern: Anzeige, dass er noch sucht

Zurückgestellt

- Manchmal wird nicht die komplette Textlänge übernommen (Textfeld innerhalb der Konfiguration)

Zurückgestellt

- Sachmerkmale teilweise irreführende Bezeichnung; klären inwieweit die Bezeichnung geändert werden kann

Zurückgestellt

- Rückenschutz bei Höhe 2200 niedriger, wie Norm vorgibt; Besteigesicherung für Tür ?!

Zurückgestellt

- Versuche machen, um Grenzwerte für 45° festzulegen

Zurückgestellt

- Treppenendstütze seitlicher Ausstieg

Zurückgestellt

- Manche Kunden brauchen/wollen mehr Leiterzüge innerhalb einer Anlage. Momentan sind maximal 4 Züge möglich

Zurückgestellt

- 3. Zusatzpodest für Leiterzüge möglich machen

Zurückgestellt

- Prüfen wo das 7er/10er/(13er) Übergangsstück die kleinen ersetzen kann

Zurückgestellt

- Aufstellung nach Leiterzügen, wie bei Leiterteilen selber. Bessere Zuordnung für den Kunden

Erledigt

- "Wandhalter prüfen(Aufbau)

Positionierung

Podestwandhalter große Platte"

In Bearbeitung

- Erledigt

- Wenn LW 600 bestätigt wird, laufen Konfigurationen teilweise an anderen Stellen in Fehler

In Bearbeitung

- "Einschränkung der Ballastierung aufgrund der Anbindung/Kollision mit Geländerstütze wegnehmen

Zeichnung mit Vermerk versehen, dass das Geländer und Ballastierung sich im Auftragsfall noch verändern können"

Erledigt

- Lichte Höhe bei 450 mm Startwert möglich machen (SH 500)

In Bearbeitung

- Vario Türchen

- ⌚ In Bearbeitung
 - Vario Abstützung; Artikelnummer auf Stüli teilweise nicht korrekt
- ⌚ In Bearbeitung
 - Schnittwinkel für abgewinkelte Füße W1 fehlt in der Tabelle
- ⌚ In Bearbeitung
 - CSV/Excel Liste mit Stückliste für Verkauf, um diese den Händlern bereitzustellen
- ⌚ In Bearbeitung
 - Zugband dank verstärkter Wandhalter nicht notwendig
- ⌚ In Bearbeitung
 - Kunde wünscht sich Steigleiter in Aluminium nach 18799. Auswahl in Tacton möglich machen.
- ✖️ Abgelehnt
 - Test

Eingabe Feedback

Page: haca:fachbereiche:technik:konfifeedback:uebersicht2 Creator: [Tassilo Andretzky](#) Date: 18/09/2024 10:37

From:
<https://test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:
<https://test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:technik:konfifeedback:uebersicht2?rev=1727101854>

Last update: **2025/08/28 12:40**

