





Übersicht aller Feedbackeinträge

Auslöser	Produkt	Art der Verbesserung	TI / TE - Nummer	Thema	Beschreibung	Anlage	Status
Gartner	Vario ortsfest	Fehler	TE2408-0855	Vario Überbrückung Bemaßung	Position Maße SH 2 falsch		☑ Erledigt
Rühl	ortsfest	Wunsch	TI2404-0168	Information Gegengewicht Zeichnung	Angabe der Gegengewichte und Gehwegplatten etc. auf der Zeichnung		☑ Erledigt
Rühl	ortsfest	Fehler	TI2309-0060	Sonderanfertigungstext Zeichnung	Auf der Zeichnung fehlt der Hinweis der Sonderanfertigung für die Normauswahl Haca Sonderbau		☑ Erledigt
Spey	ortsfest	Feedback		Zeichnungsansichten	Für die ortsfesten Zeichnung wird mehr und mehr eine Drauf und Seitenansicht gewünscht		☑ Erledigt
Vertretertagung		Feedback		TCSite Datumseingabe	Datumseingabe verbessern; grau hinterlegt schwer zu unterscheiden, ob schon eingegeben		○ Zurückges tellt
Vertretertagung	ortsfest	Wunsch		13er Leiterteil	Prüfen wo das 13er Leiterteil ersetzt werden kann, da zu teuer		○ Zurückges tellt
Vertretertagung	ortsfest	Wunsch		Montageplan Anmerkung	Step-Dateien, Andruck des aktuellen Bestätigungsfenster und Hinweis, dass die Zeichnung keine Bohrschablone ist		☑ Erledigt
Vertretertagung		Wunsch		TCSite TI-Nummer	TI-Nummer soll auch auf Folgeseiten übernommen werden		○ Zurückges tellt
Vertretertagung	ortsfest	Wunsch		Wandhalter verschiebbar	Step-Dateien, Wandhalter verschiebbar		⊗ Abgelehnt
Kettenbach	Vario ortsfest	Wunsch		Lichte Höhe überdenken und zu senkrechter Höhe ändern	Lichte Höhe Eingabe zu senkrechter Höhe wechseln		⊗ Abgelehnt
	ortsfest	Wunsch		Aufstiegshöhe frei machen	Haca Sonderbau Aufstiegshöhe unbegrenzt machen		⊗ Abgelehnt
Händlertagung		Feedback		Zugriff auf externe Vorgänge	Zugriff für Händler auf externe Vorgänge von Kunden		⊗ Abgelehnt
Vertretertagung	ortsfest	Wunsch		Übersteigteil Größen	Größen für Übersteigteile hinterlegen		☑ Erledigt
Kettenbach	Vario ortsfest	Wunsch		Blechgitterrost Sachmerkmal prüfen	Stufentiefe für Blechgitterrost wird falsch übertragen; 150 statt 240		☑ Erledigt
Vertretertagung		Feedback		Sortierung bei Extern	Die Sortierung der Projekte und neuen Projekte ändern; Neues Produkt, nicht gespeicherte Projekte, gespeicherte Projekte (aktuellste oben)		☑ Erledigt

Auslöser	Produkt	Art der Verbesserung	TI / TE - Nummer	Thema	Beschreibung	Anlage	Status
Vertretertagung		Feedback		Änderungshinweise anpassen	Meldung und Änderungsvorschläge bei Eingaben, die nicht funktionieren, verbessern/klarer gestalten; Logik hinter Lösungsfindung anschauen		<input type="radio"/> Zurückges tellt
Händlertagung	ortsfest			Hinweise überarbeiten	Plattformpflicht ?!, Türchenpflicht ?!, Vorteil Durchsteigesicherung, Sicherungstür Unterschiede erklären		<input type="radio"/> Zurückges tellt
Vertretertagung		Feedback		Informationen	Anwendervideos, Erklärungen für Abkürzungen, Normauswahl (Katalogbild einbinden), Bilder zur Erklärung		<input type="radio"/> Zurückges tellt
Vertretertagung		Feedback		Onlineprojektsuche	Onlineprojektsuche verbessern: Anzeige, dass er noch sucht		<input type="radio"/> Zurückges tellt
Fritz		Feedback		Positionsbezogene Textfelder	Manchmal wird nicht die komplette Textlänge übernommen (Textfeld innerhalb der Konfiguration)		<input type="radio"/> Zurückges tellt
Spey		Feedback		Sachmerkmale	Sachmerkmale teilweise irreführende Bezeichnung; klären inwieweit die Bezeichnung geändert werden kann		<input type="radio"/> Zurückges tellt
Händlertagung	ortsfest	Fehler		Rückenschutzhöhe	Rückenschutz bei Höhe 2200 niedriger, wie Norm vorgibt; Besteigesicherung für Tür ?!		<input type="radio"/> Zurückges tellt
Intern	Vario ortsfest	Wunsch		Vario Überbrückung 45°	Versuche machen, um Grenzwerte für 45° festzulegen		<input type="radio"/> Zurückges tellt
Gartner	Vario ortsfest	Wunsch		Treppenendstütze seitlicher Ausstieg	Treppenendstütze seitlicher Ausstieg		<input type="radio"/> Zurückges tellt
	ortsfest	Wunsch		Anzahl der Leiterzüge	Manche Kunden brauchen/wollen mehr Leiterzüge innerhalb einer Anlage. Momentan sind maximal 4 Züge möglich		<input type="radio"/> Zurückges tellt
WL München	ortsfest	Wunsch		3. Zusatzpodest	3. Zusatzpodest für Leiterzüge möglich machen		<input type="radio"/> Zurückges tellt
Schuster	ortsfest	Wunsch		7er/10er/(13er) Übergangsstücke	Prüfen wo das 7er/10er/(13er) Übergangsstück die kleinen ersetzen kann		<input type="radio"/> Zurückges tellt
Schuster	ortsfest	Wunsch		13er Leiterteile	Prüfen wo das 13er Leiterteil ersetzt werden kann, da zu teuer		<input type="radio"/> Zurückges tellt

Auslöser	Produkt	Art der Verbesserung	TI / TE - Nummer	Thema	Beschreibung	Anlage	Status
Vertretertagung	ortsfest	Wunsch		Einteilung Rückenschutzverbinder	Aufstellung nach Leiterzügen, wie bei Leiterteilen selber. Bessere Zuordnung für den Kunden		✓ Erledigt
Spey	ortsfest	Fehler	TI2407-0157	Wandhalter Kollision Zwischenpodest und Leiter	"Wandhalter prüfen(Aufbau) Positionierung Podestwandhalter große Platte"		📎 In Bearbeitung
Intern	Schachtleiter	Fehler		Fußplatten prüfen			✓ Erledigt
Intern	Vario ortsfest	Fehler		LW 600 bestätigt führt zu Problemen	Wenn LW 600 bestätigt wird, laufen Konfigurationen teilweise an anderen Stellen in Fehler		📎 In Bearbeitung
Intern	Vario ortsfest	Wunsch		Ballastierung für kleine Höhen	"Einschränkung der Ballastierung aufgrund der Anbindung/Kollision mit Geländerstütze wegnehmen Zeichnung mit Vermerk versehen, dass das Geländer und Ballastierung sich im Auftragsfall noch verändern können"		✓ Erledigt
Intern	Vario ortsfest	Fehler		kleine Werte bei lichter Höhe möglich machen	Lichte Höhe bei 450 mm Startwert möglich machen (SH 500)		📎 In Bearbeitung
Kettenbach	Vario ortsfest	Fehler		Vario Türchen	Vario Türchen		📎 In Bearbeitung
Kettenbach	Vario ortsfest	Fehler		Vario Abstützung	Vario Abstützung; Artikelnummer auf Stüli teilweise nicht korrekt		📎 In Bearbeitung
Kettenbach	Vario ortsfest	Wunsch		Schnittwinkel	Schnittwinkel für abgewinkelte Füße W1 fehlt in der Tabelle		📎 In Bearbeitung
Vertretertagung		Feedback		CSV Stückliste für Händler	CSV/Excel Liste mit Stückliste für Verkauf, um diese den Händlern bereitzustellen		📎 In Bearbeitung
Gartner	ortsfest	Fehler	TI2411-0222	Zugband doppelt	Zugband dank verstärkter Wandhalter nicht notwendig		📎 In Bearbeitung
Reimann	ortsfest	Wunsch	TI2412-0049	Steigleiter in Aluminium	Kunde wünscht sich Steigleiter in Aluminium nach 18799. Auswahl in Tacton möglich machen.		⊗ Abgelehnt

[CSV-Export](#)

Page: haca:fachbereiche:technik:konfifeedback:uebersicht Creator: [Tassilo Andretzky](#) Date: 18/09/2024 10:29

From:
<https://test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:
<https://test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:technik:konfifeedback:uebersicht>

Last update: **2025/08/28 12:40**

