

# Vertreter-Information VI 02/2023

## Fehlproduktion Wandbefestigung 0528060002

Bei der Wandbefestigung, Stahl/tZn, Teilenummer 01 0528060002 ist es in der Produktion beim Werkzeugwechsel leider zu einem Fehler gekommen.

Durch diesen Fehler ist ein zweites Langloch entstanden. Dieses Langloch ist um ca. 40mm versetzt. Die Überprüfung der Statik hat ergeben, dass es durch dieses zweite Langloch keine Probleme gibt.

Daher wurde in diesem Fall eine Abweicherlaubnis für diesen einen Fertigungsauftrag erteilt und wir bitten Sie dazu keine Reklamation zu eröffnen.

31.01.2023/hlw/tb

Page: haca:infos:vertreterinformation:vi\_02-2023 Creator: [Beatrix Herzog](#) Date: 31/01/2023 09:17

From:

<https://test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:

[https://test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:infos:vertreterinformation:vi\\_02-2023?rev=1675160742](https://test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:infos:vertreterinformation:vi_02-2023?rev=1675160742)

Last update: **2025/08/28 12:40**

