

Vertreter-Information VI 13/2025

Fehler im Printkatalog - Fallschutzläufer 0234.70 für Montageleiter 2347

Leider haben wir 2 Fehler im Katalog 1/2025 zum Fallschutzläufer 0234.70:

1. Auf Seite 173 ist das Infofeld falsch

Die Artikelnummer ist falsch und die Katalogseite des Läufers. Es müsste also so heißen:
„....nur mit dem Fallschutzläufer 0234 7000 32 betrieben werden. Der Läufer wird auf der
nachfolgenden Seite beschrieben. Bitte beachten Sie auch die Anwenderhinweise auf der Seite.“

2. Auf Seite 174 ist die Artikelnummer falsch

Die korrekte Artikelnummer ist: 0234 7000 32

Der Online-Katalog wurde korrigiert.

Der alte Läufer 0234 7000 31 wurde für die Erfassung gesperrt und ein entsprechender Hinweis im
Textfeld vermerkt.

Bad Camberg, 06.03.2025/Hh/tb

Page: haca:infos:vertreterinformation:vi_13-2025 Creator: Beatrix Herzog Date: 06/03/2025 07:49

From:
<https://test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:
https://test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:infos:vertreterinformation:vi_13-2025?rev=1741247466

Last update: 2025/08/28 12:40

