

# Vertreter-Information VI 13/2025

## Fehler im Printkatalog - Fallschutzläufer 0234.70 für Montageleiter 2347

Leider haben wir 2 Fehler im Katalog 1/2025 zum Fallschutzläufer 0234.70:

### 1. Auf Seite 173 ist das Infofeld falsch

Die Artikelnummer ist falsch und die Katalogseite des Läufers. Es müsste also so heißen:  
„...nur mit dem Fallschutzläufer 0234 7000 32 betrieben werden. Der Läufer wird auf der nachfolgenden Seite beschrieben. Bitte beachten Sie auch die Anwenderhinweise auf der Seite.“

### 2. Auf Seite 174 ist die Artikelnummer falsch

Die korrekte Artikelnummer ist: 0234 7000 32

Der Online-Katalog wurde korrigiert.

Der alte Läufer 0234 7000 31 wurde für die Erfassung gesperrt und ein entsprechender Hinweis im Textfeld vermerkt.

Bad Camberg, 06.03.2025/Hh/tb

Page: haca:infos:vertreterinformation:vi\_13-2025 Creator: [Beatrix Herzog](#) Date: 06/03/2025 07:49

From:

<https://test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:

[https://test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:infos:vertreterinformation:vi\\_13-2025?rev=1741247466](https://test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:infos:vertreterinformation:vi_13-2025?rev=1741247466)

Last update: **2025/08/28 12:40**

