

# Vertreter-Information VI 18/2023

## Verzinkung

Unsere Qualität der Verzinkung wird unter ständiger Zusammenarbeit mit unserem Verzinkungsdienstleister auf ein neues Niveau gehoben. Anlass sind immer wieder auftretende Ausblühungen an feuerverzinkten Produkten (Ortsfeste Leitern, Holmbügel usw.)

Seit letztem Jahr Dezember haben wir vermehrt Probleme mit Ascheausblühungen an verzinkten Produkten, die sicher witterungsbedingt jetzt besser, aber noch nicht ganz abgestellt sind. An diesem Thema arbeiten wir mit sehr hohem Aufwand in den Abteilungen TB, Fertigung, Konstruktion Einkauf und QS.

Die Mitarbeiter der Warenannahme, aus dem Einkauf und der Konstruktion waren bei unserem Dienstleister, um den Prozess und die Fehlermöglichkeiten zu verstehen und für die Zukunft gemeinsam abzustellen. Es wurden und werden immer noch diverse Versuche am Produkt getestet. Die QS hat mehrere Besuche und Abläufe in der Endkontrolle des Verzinkens begleitet.

Bis alle Änderungen und Versuche abgeschlossen sind, vergehen aber sicher noch einige Wochen.

Wir bitten um ihre Unterstützung und ihr Verständnis. Das rein optische Fehlerbild ist mit einer Messingbürste einfach zu beseitigen. Wenn uns in Bad Camberg mal ein Produkt durchgeht, bitten wir Sie dies entweder selbst nachzuarbeiten oder dies wieder ans Stammhaus zurückzusenden (Bitte mit Vermerk an der Rücksendung).

Beachten sie dabei bitte immer die Lieferfähigkeit für ihrem Kunden.

Bad Camberg, 17.07.2023/spy/tb

Page: haca:infos:vertreterinformation:vi\_18-2023 Creator: [Beatrix Herzog](#) Date: 17/07/2023 07:28

From:

<https://test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:

[https://test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:infos:vertreterinformation:vi\\_18-2023?rev=1689579144](https://test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:infos:vertreterinformation:vi_18-2023?rev=1689579144)

Last update: **2025/08/28 12:40**

