

Vertreter-Information VI 18/2025

RS-Verbindung Typ 0529.02 - Aktueller optischer Mangel

Aktuell haben wir beim Rückenschutzrohr 0529.02 weiße Korrosions-Flecken.
Diese Flecken werden durch ein I verursacht welches bei der Produktion verwendet wird.
Es handelt sich nur um eine optische Sache. Es besteht keine Beeinträchtigung der Funktionalität.

Protokoll der QS:

[protokoll_rueckenschutzrohr.pdf](#)

Wir arbeiten mit dem Lieferant an einer Abstellung.
Wenn der Kunde es möchte, kann er mit einem trockenen Lappen etwas reinigen.

Bad Camberg, 01.04.2025/Hh/tb

Page: haca:infos:vertreterinformation:vi_18-2025 Creator: [Beatrix Herzog](#) Date: 01/04/2025 07:27

From:
<https://test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:
https://test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:infos:vertreterinformation:vi_18-2025?rev=1743492982

Last update: **2025/08/28 12:40**

