

Management-System Handbuch	VV = Verfahrensanweisung	 HACA LEITERn
	✓ AA = Arbeitsanweisung	
	FB = Formblatt	
	PA = Prüfanweisung	
Titel: Vierseitenhobelmaschine; Arbeitsplatz 720300		Nr.: HACA 4.2-AA-31-0(720300 Vierseitenhobelmasch)
		Seite 1 von 1

1. Zweck / Ziel: Hobeln von Holz für Holme, Stufen und Zubehörteile für Holz- und Aluminiumleitern
2. Geltungsbereich: Holzleiterfertigung
3. Beschreibung der Inhalte:
<p>3.1 Einrichten</p> <p>Vor der Inbetriebnahme oder bei Schichtbeginn prüfen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle zu fertigenden Werkstücke vorhanden • Arbeitspapiere vollständig und vorhanden • Maschine nach Rüstplan eingerichtet • Absaugung eingeschaltet
<p>3.2 Bedienen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teile in gekennzeichnete Ladehilfsmittel (Stapelbehälter) einlegen. • Werkstücke in Anlage legen und starten • Nach Beendigung der Arbeitsfolge weiterleiten zur nächsten • Auf Sauberkeit und Ordnung am Arbeitsplatz achten <p>3.3 Prüfen</p> <p><u>Erststückprüfung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Teil auf Maßhaltigkeit prüfen <p><u>Fortlaufend:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • AA Werker - Selbstprüfung <p>3.4 Instandhaltung und Wartung</p> <p>Nach Verfahrensanweisung „Wartung“ Mindestwartungsintervall (Durchführung ist in Checkliste Wartung zu dokumentieren)</p>
<p>4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:</p> <p>Bedienungsanleitung der Anlage Arbeitsschutzvorschriften Wartungsplan Rüstplan Formblatt Checkliste Wartung VA Wartung AA Werker Selbstprüfung</p>

Freigabe:										
Ersteller:			Freigegeben:			Genehmigt:				
Name:			Name:			Name:				
Datum:			Datum:			Datum:				
Verteiler:										
GL	VK	VWA	AV	TB	QS	EK	VS	RW	EDV	WB
BT	HF	MF	Alu/GFK	WZB	Sonstige:					