

Management- System Handbuch		VA = Verfahrensanweisung	
		AA = Arbeitsanweisung	
		FB = Formblatt	
	✓	PA = Prüfanweisung	
Titel: Verpacken und Wickeln.			HACA 4.2-PA-05-4(770030, 770040 Verpacken und Wickeln).doc
			1 von 1

Lfd. Nr.	Prüfmerkmal Soll-/Grenze	Meßgerät Prüfnorm	Prüf- stelle	Prüf- umfang	mögliche Fehler	Maßnahme bei Fehler
1	Oberfläche frei von Schädigungen	Visuell	PR	FIP	Kratzer, Beulen, Lack, Verzinkungsfehler, Risse in Holzstufen	Vorgesetzten informieren Falschteile aussortieren Prozess stoppen
2	Lagerung/ Transport	Visuell	PR	FIP	schlechte Lagerung Probleme mit Handling	Vorgesetzten informieren Verbesserung veranlassen
3	Warenkennzeichnung	Visuell	PR	FIP	Etikett fehlt Warenanhänger fehlt keine Identifikation möglich	Vorgesetzten informieren Verbesserung veranlassen Prozess stoppen

Erklärung:
Bemerkung:

PR = Produktionsmitarbeiter

FIP = fortlaufend im Prozess

Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:

4.2-AA-18 Transport und Lagerung oberflächenbehandelter Artikel
 4.2-AA-20 Werker Selbstprüfung
 5.6-AA-07 Böhl Einwickel-Maschine
 SK 09010204 a Skizze-Einfädelhilfe für Folie

Freigabe:

Freigegeben:		Genehmigt:	
Name:	Hr. Schulz	Name:	Hr. Baumann
Datum:	04.07.11	Datum:	05.07.11