| Management-System Handbuch | VA = Verfahrensanweisung<br>AA = Arbeitsanweisung<br>FB = Formblatt<br>PA = Prüfanweisung | HACA LEITERN | |
|---|---|---|---|
| **Titel:** | ** ** | Nr.: | |

| **1. Zweck / Ziel:** |
|---|
| **2. Geltungsbereich:** |
| **3. Beschreibung der Inhalte:** |




Bild Nr.1




| **4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:** |
|---|

### 5. Handhabung und Verwendung der Prüflehre:



Bild Nr.2

Prüflehre über das eingezogene Ende des Holmbügels setzen.




Bild Nr.3

Die Prüflehre muss sich über die ganze Länge der eingezogenen Seite schieben lassen.




Bild Nr.4




Bild Nr.5

Nicht entfernte Zinkrückstände führen dazu, dass sich die Prüflehre nicht über die Holmbügel stecken lässt. Ein Aufstecken auf Leiterteile ist daher nicht möglich, die Qualitätsrichtlinien wurden nicht erfüllt.

## 5. Ablauf:

| **Freigabe: ** | |
|---|---|
| Erstellt: | Freigegeben |
| Name: ☐ Freigabe offen | Name: ☐ Freigabe offen |
| Datum: | Datum: |

From:
https://test-it.gdl-solutions.de/ -

Permanent link:
**https://test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:5.5-aa-10?rev=1639652059**

Last update: **2025/08/28 12:40**