Management- System Handbuch		VA = Verfahrensanweisung	HACA LEITERN
	✔	AA = Arbeitsanweisung	
		FB = Formblatt	
		PA = Prüfanweisung	
Titel: Einholmleiter Endmontage 760200	** **	Nr.: HACA 4.2-AA-41	

1. Zweck / Ziel:

Endmontage und Bereitstellen von Leiterteilen, Leiteranlagen und Zubehör gemäß Leiter - und Arbeitsplan von ALU Einholmleitern

2. Geltungsbereich:

Einrichten und Bedienen des manuellen Arbeitsplatzes in der ALU Fertigung

3. Beschreibung der Inhalte:

3.1 Einrichten

Vor der Inbetriebnahme oder bei Schichtbeginn
prüfen:
• Bereitstellen Ladehilfsmittel
• Vorhandensein aller zu verarbeitenden
Teile

3.2 Bedienen

• Leiterteile gemäß Leiterplan und Laufkarte fertigen, zusammenstellen und beschriften
• Ablegen der Leiterteile in Ladegestelle und kennzeichnen
• Nach Arbeitsende Ladegestell auf Fertiglager transportieren
• Hinweisschilder anbringen – siehe Vorgabe für Kennzeichnungen
• Verpacken (Schutz vor Transportschäden)
• Auf Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz achten


3.3 Prüfen

Funktionskontrolle aller beweglichen Teile (100%)
Vollständigkeitsprüfung gemäß Leiterplan oder Zeichnung
AA Werker - Selbstprüfung

4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:

Arbeitsschutzvorschriften
AA 4.2-AA-20 Werker Selbstprüfung
Leiterplan

5. Ablauf:


Start
Auftrag erteilen:...
korrigieren
Auftrag vorhanden?
gem. Leiterplan...
Materialzusammenstellung
Info an Meister
nein
alles i.O.?
ja
Auftrag bearbeiten
laufende Prozessüberwachu...
Ablegen auf Transpor...
korrigieren
alles i.O.?
nein
ja
gekennzeichnete Teil...
Arbeitspapiere weite...
Ende
Viewer does not support full SVG 1.1

**Freigabe: **	
Erstellt:	Freigegeben
Name: ☐ Freigabe offen	Name: ☐ Freigabe offen
Datum:	Datum:

From:
https://test-it.gdl-solutions.de/ -

Permanent link:
https://test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:4.2-aa-41?rev=1637829960

Last update: **2025/08/28 12:40**