Management-System Handbuch		VA = Verfahrensanweisung	HACA LEITERN
	✔	AA = Arbeitsanweisung	
		FB = Formblatt	
		PA = Prüfanweisung	

Titel: Endmontage Regalleiter 740007	** **	Nr.: HACA 4.2-AA-56	

1. Zweck / Ziel:

Qualitätsbewusste und fachgerechte Montage von Regalleitern

2. Geltungsbereich:

Endmontage

3. Beschreibung der Inhalte:

3.1 Einrichten

Vor Auftragsbeginn oder bei Schichtbeginn prüfen:
• Fertigungsunterlagen komplett (Laufkarte, Lohnbeleg, Zeichnung)
• Komponenten in ausreichender Stückzahl zur Erfüllung des Auftrages vorhanden

3.2 Bedienen

• Regalleiter komplett montieren
• Richtige Anzahl fertiger Bauteile auf Transportgestell zum nächsten Arbeitsplatz
• Auf Ordnung und Sauberkeit achten

3.3 Prüfen

• nach Prüfanweisung 740007
• AA Werker - Selbstprüfung

4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:

Arbeitsschutzvorschriften
PA 4.2-PA-04 740007 Montage Regalleitern
AA 4.2-AA-20 Werker Selbstprüfung

**Freigabe: **	
Erstellt:	Freigegeben
Name: ☒ [✓ noll, 2022-07-12] ~~Freigabe offen~~	Name: ☐ Freigabe offen
Datum:	Datum:

From:
https://test-it.gdl-solutions.de/ -

Permanent link:
https://test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:4.2-aa-56?rev=1657612371

Last update: **2025/08/28 12:40**