Management-System Handbuch		VA = Verfahrensanweisung	
		AA = Arbeitsanweisung	
		FB = Formblatt	
	✔	PA = Prüfanweisung	

Titel: Wareneingangsprüfung von Zukaufteilen und Dienstleistungen für HACA Produkte	** **	Nr.: HACA 5.2-PA-03	

Prüfmerkmal Soll / Grenzwerte	**Messgerät Prüfnorm**	**Prüfumfang**	**Dokumentation**	**Mögliche Fehler**	**Maßnahmen bei Fehler**
Vorhandensein Lieferschein/ Frachtbrief	visuell	jede Anlieferung	-	- kein LS - falscher LS	Info an EK. Nachforderung der Lieferpapiere durch EK.
Zustand der Anliefereinheit (Verpackung) Muss I.O sein, keine äußerlichen Schädigungen zulässig.	visuell	jede Anlieferung	Bei beschädigten Verpackungen, Transporteur quittiert dies auf Transportdokument.	- Verpackung beschädigt, mögliche Folge: Ware ist beschädigt	Warenannahme verweigern nach Absprache mit EK. Info an Zulieferer durch EK.
Lieferscheindaten mit Bestellung vergleichen, Maske 402 beachten.	visuell	jede Anlieferung	Eingangsstempel auf LS	- fehlende Ware - falsche Ware	Info an EK/QS. Ware auf Sperrlager buchen.
Vorhandensein von HACA-Teile Nr., Anlieferdatum und Stammlagerplatz auf jede Verpackungseinheit / Gebinde. (Gilt nicht für Handelsware)	visuell	jede Anlieferung	jede verpackte Einheit, jedes Gebinde	- keine oder falsche Teile Nr. - Fremd Nr.	Durch WE, HACA-Warenanhänger anbringen.

<u>Der Prüfumfang ist je nach Losgröße der Tabelle zu entnehmen</u>

Eingangsmenge	Prüfmenge	Eingangsmenge	Prüfmenge		
1-10 Teile 11-50 Teile 51-100 Teile 101-1000 Teile	1-10 St 15 St 15 St 20 St	1001-5000 Teile 5001-10000 Teile 10001-15000 Teile > 15001 Teile	25St 30 St 30 St 50 St		
Mitgeltende Unterlagen:					

PA-5.1-FB-10 WE Prüfprotokoll AA-5.5-AA-09 Kennzeichnung HACA Qualitätssicherung AA-4.2-AA-20 Werker Selbstprüfung				

**Freigabe: **	
Erstellt:	Freigegeben
Name: ☒ [✓ noll, 2022-07-13] ~~Freigabe offen~~	Name: ☐ Freigabe offen
Datum:	Datum:

Page: haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:pruefanweisungen:5.1-pa-03 Creator: Lisa Noll Date: 20/01/2022 10:11

From:
https://test-it.gdl-solutions.de/ -

Permanent link:
https://test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:pruefanweisungen:5.1-pa-03?rev=1657709154

Last update: **2025/08/28 12:40**