Management-System Handbuch	✔	VA = Verfahrensanweisung	HACA LEITERN
		AA = Arbeitsanweisung	
		FB = Formblatt	
		PA = Prüfanweisung	

Titel: Kennzeichnung, Rückverfolgbarkeit und Prüfstatus	** **	Nr.: HACA 4.2-VA-01	

1. Zweck / Ziel:

Material, Halbfertigteile und Fertigteile von HACA zu erkennen

2. Geltungsbereich:

Gesamt HACA

3. Beschreibung der Inhalte:

3.1 Allgemein:

Zur Sicherstellung der Kennzeichnung bei HACA sind folgende Aktivitäten notwendig:

Die Arbeitsvorbereitung stellt die notwendigen Arbeitspapiere der Produktion zur Verfügung.
Ist ein Arbeitsschritt erledigt wird der dazugehörige Lohnschein mit Stückzahl vom Werker fertig gemeldet (über EDV Terminal). Damit ist der aktuelle Fertigungsstand mit Stückzahl im System dokumentiert.
Über die Auftragsnummer auf der Laufkarte ist im System jederzeit der aktuelle Stand sichtbar. Die Rückverfolgbarkeit ist ebenfalls erkennbar.
Zur Kennzeichnung in der Produktion wird pro Fertigungslos auf den entsprechenden Ladehilfsmittel die entsprechende Laufkarte sichtbar angebracht. Hierbei können pro Fertigungslos mehrere gleichartige Ladehilfsmittel, die im EDV System definiert und hinterlegt sind, zum Einsatz kommen.
Nach dem letzten Produktionsarbeitsgang wird das komplette Produktionslos gekennzeichnet (Warenanhänger oder Etikett) und im Lagerbereich eingelagert.

Zusammenfassung der Bereichs- und produktspezifischen Festlegungen:
EDV-System

Bereich	Produkt	Prüfstatus am Produkt	Prüfstatus
Lager	Handelsware	Etikett	gebucht
Versand	Kaufeinzelteile	Etikett	gebucht
	Fremdbearbeitung	Etikett	gebucht
	Rohmaterial / Halbzeug	Etikett	gebucht
	Verbrauchsmaterial(chemische Stoffe)	Etikett	gebucht
Produktion	Rücklaufmaterial aus Produktion	Materialentnahmeschein ggf. Etikett mit "R"	gebucht
	Eigenfertigung alle Produkte	Laufkarte oder Etikett	gebucht
	Fertigteil (Ablieferung ins Lager)	Einlagerungsbeleg ggf. mit Etikett	gebucht

Die Verantwortung für die Kennzeichnung trägt der jeweils zuständige Bereich
Der Prüfstatus im Wareneingang bzw. vor Einlagerung erfolgt mittels Etikett (z.B. Freigabe)

Standard - Kennzeichnungen:


1. EDV Ausdruck (Etikett)
• Teilenummer und Bezeichnung
• Lagerplatz
• Menge
• Datum
• Name
• Freigabe
• Bestellnummer
• Wareneingangsnummer


AV Ausdruck (Etikett)
• Teilenummer und Bezeichnung
• Lagerplatz
• Menge
• Datum
• Name (Freigabe durch Werkerselbstprüfung)

In den Lägern wird im Normalfall nur freigegebene Ware eingelagert.
In Sonderfällen (Ware hat dann zusätzliche Kennzeichnung) ist es aus betrieblichen Gegebenheiten erforderlich, daß auch noch nicht geprüfte oder gesperrte Ware bis zur unmittelbaren Klärung eingelagert werden muß.

4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:

5. Ablauf:


Start
Lohnscheine Laufkart...
Erstellung Ferti...
Auftrag:...
Arbeitspapiere an Me...
Anfordern von:...
Fertigung nach F...
Im System sichtbar und rü...
Fertigungskontroll...
Lohnscheine an Perso...
Weiterleitung zum nä...
nein
Ende der Prod...
ja
Warenanhänger auf La...
Transport zum Lagerb...
Ende


Start
Abgleich Bestell...
Standart Wareneingangsk...
nein
Prüfanweisung vorha...
ja
Spezielle Wareneingangs...
Ware i.O.?
ja
nein
Warenanhänger nötig?
nein
Während der Buchung...
Warenbegleitkarte mi...
ja
Warenanhänger
Wareneingang buc...
Wareneingang buc...
Lieferschein und War...
Warenanhänger bei Fr...
Transport Versand
Einlagern bis Entsch...
Einlagern
Lenkung fehlerha...
Warenbegleitkarte Wa...
Prüfung der Kennzei...
n.i.O.
i.O.
Kennzeichnung nach V...
Verpacken und Einlag...
Ende
Viewer does not support full SVG 1.1

**Freigabe: **	
Erstellt:	Freigegeben
Name: ☐ Freigabe offen	Name: ☐ Freigabe offen
Datum:	Datum:

From:
https://test-it.gdl-solutions.de/ -

Permanent link:
https://test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:verfahrensanweisungen:haca-4-2-va-01?rev=1642419379

Last update: **2025/08/28 12:40**