
Management- System Handbuch	✔	VA = Verfahrensanweisung	
		AA = Arbeitsanweisung	
		FB = Formblatt	
		PA = Prüfanweisung	
Titel: Prozesslenkung, Oberflächenvergütung	** **		Nr.: HACA 5.4-VA-03

1. Zweck / Ziel:
Diese VA regelt die Fertigungsplanung für die Fremdfertigung bei Oberflächenbehandlung.
2. Geltungsbereich:
Gesamt HACA Leitern Bad Camberg
3. Beschreibung der Inhalte:
3.1Vorgaben Vor Vergabe des Auftrages sind die Qualitätsanforderungen zu nennen und zu dokumentieren. Dies erfolgt durch die Zeichnung oder durch den hinterlegten Bestelltext in der EDV.
4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:
Die VMI- Tabelle regelt die Zuständigkeiten.
5. Ablauf:


Start...
Fertigungsort?
im Hause
Fertigung...
Fremdfertigung
Dispo...
Info...
an EK
Kapazitäten!...
Kopie LS
an QS
Lohnschein
Bereitstellen der Teile,...
Warenanhänger
an Ware
an AV
herstellen, anliefern bz...
WE-Prüfung...
n.i.O.
Lenkung fehlerha...
i.O.
Etikett...
nein
erstellen, aber Info...
ja
Noch...
nein
ja
Zubuchung in Fertigung e...
Zubuchung Lager
i.O.
Auftrag...
ja
Abschluss Fertigungs...
nein
Anlieferung des nächsten...
Auftragskarte
an Ware
Ende
Viewer does not support full SVG 1.1

**Freigabe: **	
Erstellt:	Freigegeben
Name: ☐ Freigabe offen	Name: ☐ Freigabe offen
Datum:	Datum:

From:
https://test-it.gdl-solutions.de/ -

Permanent link:
https://test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:verfahrensanweisungen:haca-5-4-va-03?rev=1638357628

Last update: **2025/08/28 12:40**