


|                                     |                          |  |
|-------------------------------------|--------------------------|--|
| Management-System<br>Handbuch       | VA = Verfahrensanweisung |  |
|                                     | ✓ AA = Arbeitsanweisung  |  |
|                                     | FB = Formblatt           |  |
|                                     | PA = Prüfanweisung       |  |
| <b>Titel: Schleifen und Bürsten</b> |                          | Nr.: HACA 4.2-AA-07  |



|   |
|---|
| <b>1. Zweck / Ziel:</b>                                       |
| Entgraten von Leiterteilen                                    |
| <b>2. Geltungsbereich:</b>                                    |
| Einrichten und Bedienen der Anlage im Bereich Metallfertigung |
| <b>3. Beschreibung der Inhalte:</b>                           |

### 3.1 Einrichten

Vor der Inbetriebnahme oder bei Schichtbeginn prüfen:

- Auflagen für Bauteile / Leiterteile nahe genug an Schleif bzw. - Bürstkörper
- Schleif bzw. - Bürstkörper visuell prüfen (keine Risse oder sonstigen Schäden)
- Schutzabschirmung vorhanden und richtig einstellen, Schutzbrille tragen

### 3.2 Bedienen

- Abgelängte Teile an Schnittfläche an Maschine entgraten
- Entgratete Teile auf Transportgestell ablegen
- Auf Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz achten

### 3.3 Prüfen

laufende Überwachung:

Teile müssen gratfrei sein

Fortlaufend:

AA Werker - Selbstprüfung

### 3.4 Instandhaltung und Wartung

Nach Verfahrensanweisung „Wartung“

Mindestwartungsintervall ..... (Durchführung ist in Checkliste Wartung zu dokumentieren)

## 4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:

Bedienungsanleitung der Anlage

Arbeitsschutzvorschriften


Wartungsplan

Formblatt Checkliste Wartung

VA Wartung

AA Werker Selbstprüfung

## 5. Ablauf:



Viewer does not support full SVG 1.1

| <b>Freigabe:</b>  |   |
|---|---|
| Erstellt:   | Freigegeben   |
| Name: <input checked="" type="checkbox"/> [✓ noll, 2022-07-12]-Freigabe offen | Name: <input checked="" type="checkbox"/> [✓ helwig, 2022-07-15]-Freigabe offen |
| Datum:  | Datum:  |

From:  
<https://test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:  
<https://test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:4.2-aa-07?rev=1661853598>

Last update: **2025/08/28 12:40**

