


Management-System Handbuch	VA = Verfahrensanweisung	
	✓ AA = Arbeitsanweisung	
	FB = Formblatt	
	PA = Prüfanweisung	
Titel: Holzzuschnitt		Nr.: HACA 4.2-AA-30
1. Zweck / Ziel:		
Zuschneiden von Leisten für Holme, Sprossen und Stufen für Holz- & Leichtstahlleitern		
2. Geltungsbereich:		
Holzleiternfertigung		
3. Beschreibung der Inhalte:		
3.1 Einrichten Vor der Inbetriebnahme oder bei Schichtbeginn prüfen:		
<ul style="list-style-type: none"> - Alle zu fertigenden Teile vorhanden - Arbeitspapiere vollständig und vorhanden - Anlage nach Rüstplan eingerichtet - Absaugung eingeschaltet 		
3.2 Bedienen		
<ul style="list-style-type: none"> - Teile in vorgegebene und gekennzeichnete Ladehilfsmittel (Bügelpalette) einlegen - Stufen-, Sprossenholz vorkappen - Teile in Maschine einlegen und starten - Nach Beendigung der Arbeitsfolge Werkstücke weiterleiten zur nächsten - Auf Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz achten 		
3.3 Prüfen		
Erststückprüfung:		
<ul style="list-style-type: none"> - Teil auf Maßhaltigkeit prüfen 		
Fortlaufend:		
<ul style="list-style-type: none"> - AA Werker - Selbstprüfung 		
3.4 Instandhaltung und Wartung		
Nach Verfahrensanweisung „Wartung“		
Mindestwartungsintervall (Durchführung ist in Checkliste Wartung zu dokumentieren)		
4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:		
Bedienungsanleitung der Anlage		
Arbeitsschutzvorschriften		
Formblatt Checkliste Wartung		
Wartungsplan		
Formblatt Checkliste Wartung		
AA Werker Selbstprüfung		
Freigabe:		
Erstellt:		Freigegeben
Name: <input checked="" type="checkbox"/> [✓ noll, 2022-07-12]-Freigabe offen		Name: <input type="checkbox"/> Freigabe offen
Datum:		Datum:

From: <https://test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link: <https://test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:4.2-aa-30?rev=1657611133>

Last update: 2025/08/28 12:40

