


Management-System Handbuch	VA = Verfahrensanweisung	
	✓ AA = Arbeitsanweisung	
	FB = Formblatt	
	PA = Prüfanweisung	
Titel: Holzzuschnitt		Nr.: HACA 4.2-AA-30

1. Zweck / Ziel:

Zuschneiden von Leisten für Holme, Sprossen und Stufen für Holz- & Leichtstahlleitern

2. Geltungsbereich:

Holzleiternfertigung

3. Beschreibung der Inhalte:

3.1 Einrichten

- Vor der Inbetriebnahme oder bei Schichtbeginn prüfen:
- Alle zu fertigenden Teile vorhanden
 - Arbeitspapiere vollständig und vorhanden
 - Anlage nach Rüstplan eingerichtet
 - Absaugung eingeschaltet

3.2 Bedienen

- Teile in vorgegebene und gekennzeichnete Ladehilfsmittel (Bügelpalette) einlegen
- Stufen-, Sprossenholz korkappen
- Teile in Maschine einlegen und starten
- Nach Beendigung der Arbeitsfolge Werkstücke weiterleiten zur nächsten
- Auf Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz achten

3.3 Prüfen

- Erststückprüfung:
- Teil auf Maßhaltigkeit prüfen
- Fortlaufend:
- AA Werker - Selbstprüfung

3.4 Instandhaltung und Wartung

Nach Verfahrensanweisung „Wartung“
 Mindestwartungsintervall (Durchführung ist in Checkliste Wartung zu dokumentieren)

4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:

- Bedienungsanleitung der Anlage
- Arbeitsschutzvorschriften
- Formblatt Checkliste Wartung
- Wartungsplan
- Formblatt Checkliste Wartung
- AA Werker Selbstprüfung

Freigabe:	
Erstellt:	Freigegeben
Name: <input checked="" type="checkbox"/> [✓ noll, 2022-07-12]-Freigabe offen	Name: <input checked="" type="checkbox"/> [✓ helwig, 2022-09-09]-Freigabe offen
Datum:	Datum:

From: <https://test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link: <https://test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:4.2-aa-30?rev=1662704488>

Last update: 2025/08/28 12:40

