

Management- System Handbuch	VA = Verfahrensanweisung	
	✓ AA = Arbeitsanweisung	
	FB = Formblatt	
	PA = Prüfanweisung	
Titel: Montage oberflächenbehandelter Teile		Nr.: HACA 4.2-AA-43
1. Zweck / Ziel:	Qualitätsbewusste und fachgerechte Montage von Baugruppen	
2. Geltungsbereich:	Montage von Baugruppen	
3. Beschreibung der Inhalte:		
3.1 Einrichten	<p>Vor der Inbetriebnahme oder bei Schichtbeginn prüfen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komponenten in ausreichender Stückzahl für die Erfüllung des Auftrages vorhanden • Arbeitspapiere vollständig vorhanden • Werkzeuge und Vorrichtungen laut Arbeitsunterlagen vorhanden und in Ordnung 	
3.2 Bedienen	<ul style="list-style-type: none"> • Einzelteile montieren, gemäß Zeichnung • Richtige Anzahl fertiger Bauteile (Qualität i.O.) auf vorgegebenen Transportgestell zum nächsten Arbeitsplatz • Auf Ordnung und Sauberkeit achten 	
3.3 Prüfen	<p>Erststückprüfung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pro Schicht und Charge in Ordnung (Form und Lagerichtig) <p>Fortlaufend:</p> <ul style="list-style-type: none"> • AA Werker -Selbstprüfung 	
3.4 Instandhaltung und Wartung	Mindestwartungsintervall (Durchführung ist in Checkliste Wartung zu dokumentieren)	
4. Mitgeteilte Dokumente und Unterlagen:	<p>Bedienungsanleitung der Anlage</p> <p>Sicherheitsdatenblätter der benutzten Komponenten</p> <p>Arbeitsschutzzvorschriften</p> <p>Wartungsplan</p> <p>Formblatt Checkliste Wartung</p> <p>VA Wartung</p> <p>AA Werker Selbstprüfung</p>	

Freigabe:

Erstellt:	Freigegeben
Name: <input checked="" type="checkbox"/> [✓ noll, 2022-07-12] Freigabe offen	Name: <input type="checkbox"/> Freigabe offen
Datum:	Datum:

From:
<https://test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:
<https://test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:4.2-aa-43?rev=1657611969>

Last update: 2025/08/28 12:40

