

Management- System Handbuch	VA = Verfahrensanweisung	
	✓ AA = Arbeitsanweisung	
	FB = Formblatt	
	PA = Prüfanweisung	
<b>Titel: Montage oberflächenbehandelter Teile</b>		Nr.: HACA 4.2-AA-43
<b>1. Zweck / Ziel:</b>	Qualitätsbewusste und fachgerechte Montage von Baugruppen	
<b>2. Geltungsbereich:</b>	Montage von Baugruppen	
<b>3. Beschreibung der Inhalte:</b>		
3.1 Einrichten	<p>Vor der Inbetriebnahme oder bei Schichtbeginn prüfen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komponenten in ausreichender Stückzahl für die Erfüllung des Auftrages vorhanden</li> <li>• Arbeitspapiere vollständig vorhanden</li> <li>• Werkzeuge und Vorrichtungen laut Arbeitsunterlagen vorhanden und in Ordnung</li> </ul>	
3.2 Bedienen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einzelteile montieren, gemäß Zeichnung</li> <li>• Richtige Anzahl fertiger Bauteile (Qualität i.O.) auf vorgegebenen Transportgestell zum nächsten Arbeitsplatz</li> <li>• Auf Ordnung und Sauberkeit achten</li> </ul>	
3.3 Prüfen	<p>Erststückprüfung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pro Schicht und Charge in Ordnung (Form und Lagerichtig)</li> </ul> <p>Fortlaufend:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AA Werker -Selbstprüfung</li> </ul>	
3.4 Instandhaltung und Wartung	<p>Mindestwartungsintervall ..... (Durchführung ist in Checkliste Wartung zu dokumentieren)</p>	
<b>4. Mitgeteilte Dokumente und Unterlagen:</b>		
Bedienungsanleitung der Anlage		
Sicherheitsdatenblätter der benutzten Komponenten		
Arbeitsschutzzvorschriften		
Wartungsplan		
Formblatt Checkliste Wartung		
VA Wartung		
AA Werker Selbstprüfung		

#### Freigabe:

Erstellt:	Freigegeben
Name: <input checked="" type="checkbox"/> [✓ noll, 2022-07-12] Freigabe offen	Name: <input checked="" type="checkbox"/> [✓ helwig, 2022-10-27] Freigabe offen
Datum:	Datum:

From:  
<https://test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:  
<https://test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:4.2-aa-43?rev=1666851952>

Last update: **2025/08/28 12:40**

