

Management- System Handbuch	VA = Verfahrensanweisung	
	✓ AA = Arbeitsanweisung	
	FB = Formblatt	
	PA = Prüfanweisung	
<b>Titel: Bördelanlage, Firma Thielicke</b>	Nr.: HACA-4.2-AA-44	
<b>1. Zweck / Ziel:</b> Bördeln (vernieten) von GFK - Leitern		
<b>2. Geltungsbereich:</b> GFK - Leiternfertigung		
<b>3. Beschreibung der Inhalte:</b>		
3.1 Einrichten Vor der Inbetriebnahme oder bei Schichtbeginn prüfen: <ul style="list-style-type: none"><li>• Alle zu fertigen Teile vorhanden</li><li>• Ladehilfsmittel bereitstellen</li><li>• Anlage gemäß Rüstplan eingerichtet</li></ul>		
3.2 Bedienen <ul style="list-style-type: none"><li>• Leitereile gemäß Arbeitspapiere bördeln.</li><li>• Leitereile unmittelbar nach dem Bördeln reinigen</li><li>• Fertige Leitereile in Ladehilfsmittel ablegen und kennzeichnen</li><li>• Nach Ende der Arbeitsfolge Leitereile an nächsten Arbeitsplatz weiterleiten</li></ul>		
3.3 Prüfen Erststückprüfung: <ul style="list-style-type: none"><li>• Erste Leiter / Größe auf Maßhaltigkeit prüfen</li><li>• Vorbördelung korrekt ausgeprägt</li><li>• Keine Risse in Holm- / Sprossenprofilen</li></ul> Laufende Prüfung: <ul style="list-style-type: none"><li>• visuelle Begutachtung der Leiter während der Reinigung</li><li>• Leitereile immer gleich auf Ladehilfsmittel ablegen</li><li>• auf Kennzeichnung an Holunterseite achten.</li><li>• AA Werker - Selbstprüfung</li></ul>		
3.4 Instandhaltung und Wartung Wartung gemäß Vorgaben des Herstellers 1 mal/Woche Maschine einschalten um Datensicherung zu gewährleisten (Montags) Anzeige im Display beachten Auf Ordnung und Sauberkeit achten Nach Verfahrensanweisung "Wartung" Mindestwartungsintervall ..... (Durchführung ist in Checkliste Wartung zu dokumentieren)		
<b>4. Mitgeteilende Dokumente und Unterlagen:</b> Arbeitsschutzvorschriften AA "Werker Selbstprüfung" Einstellplan Formblatt Checkliste Wartung VA Wartung		

<b>Freigabe:</b>	
Erstellt:	Freigegeben
Name: <input type="checkbox"/> Freigabe offen	Name: <input type="checkbox"/> Freigabe offen
Datum:	Datum:

From:  
<https://test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:  
<https://test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:4.2-aa-44?rev=1637833847>

Last update: **2025/08/28 12:40**

