

Management- System Handbuch	VA = Verfahrensanweisung	 HACA LEITERN
	✓ AA = Arbeitsanweisung	
	FB = Formblatt	
	PA = Prüfanweisung	
Titel: Endmontage Tritte 740002	Nr.: HACA 4.2-AA-51	
1. Zweck / Ziel:	Qualitätsbewusste und fachgerechte Montage von Tritten	
2. Geltungsbereich:	Endmontage	
3. Beschreibung der Inhalte:	<p>3.1 Einrichten</p> <p>Vor Auftragsbeginn oder bei Schichtbeginn prüfen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fertigungsunterlagen komplett (Laufkarte, Lohnbeleg, Zeichnung) • Komponenten in ausreichender Stückzahl zur Erfüllung des Auftrages vorhanden <p>3.2 Bedienen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einzelteile einlegen und Einlegeposition prüfen • Einzelteile pneumatisch spannen • Tritt komplett montieren • Richtige Anzahl fertiger Bauteile auf Transportgestell zum nächsten Arbeitsplatz • Auf Ordnung und Sauberkeit achten <p>3.3 Prüfen</p> <ul style="list-style-type: none"> • nach Prüfanweisung 740002 • AA Werker - Selbstprüfung 	
4. Mitgelieferte Dokumente und Unterlagen:	<p>Arbeitsschutzzvorschriften</p> <p>PA 4.2-PA-09 740002 Tritte</p> <p>AA 4.2-AA-20 Werker Selbstprüfung</p>	

Freigabe:

Erstellt:	Freigegeben
Name: <input checked="" type="checkbox"/> [✓ noll, 2022-07-12]-Freigabe-offen	Name: <input checked="" type="checkbox"/> [✓ helwig, 2022-10-27]-Freigabe-offen
Datum:	Datum:

From:
<https://test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:
<https://test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:4.2-aa-51?rev=1666856944>

Last update: 2025/08/28 12:40

