


Management-System Handbuch	VA = Verfahrensanweisung	
	✓ AA = Arbeitsanweisung	
	FB = Formblatt	
	PA = Prüfanweisung	

Titel: Endmontage Stufen nieten Nr.: HACA 4.2-AA-53

1. Zweck / Ziel:

Qualitätsbewusste und fachgerechte Montage von Stufen

2. Geltungsbereich:

Endmontage

3. Beschreibung der Inhalte:

3.1 Einrichten

Vor Auftragsbeginn oder bei Schichtbeginn prüfen:

- Fertigungsunterlagen komplett (Laufkarte, Lohnbeleg, Zeichnung)
- Nietmaschine auf geforderten Leitertyp einrichten
- Komponenten in ausreichender Stückzahl zur Erfüllung des Auftrages vorhanden

3.2 Bedienen

- Einzelteile einlegen und Einlegeposition prüfen
- Einzelteile pneumatisch spannen
- Stufen maschinell vernieten
- Richtige Anzahl fertiger Bauteile auf Transportgestell zum nächsten Arbeitsplatz
- Auf Ordnung und Sauberkeit achten

3.3 Prüfen

- nach Prüfanweisung 740004
- AA Werker - Selbstprüfung

3.4 Instandhaltung und Wartung


Nach Verfahrensanweisung „Wartung“
 Mindestwartungsintervall (Durchführung ist in Checkliste Wartung zu dokumentieren)

4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:

Arbeitsschutzvorschriften
 Wartungsplan
 Prüfanweisung für Arbeitsplatz 740004
 Zeichnungsordner für Arbeitsplatz 740004
 AA „Werker Selbstprüfung“
 Formblatt Checkliste Wartung
 VA Wartung

Freigabe:

Erstellt:	Freigegeben
Name: <input checked="" type="checkbox"/> [✓ noll, 2022-07-12]-Freigabe offen	Name: <input checked="" type="checkbox"/> [✓ helwig, 2022-10-27]-Freigabe offen
Datum:	Datum:



From: <https://test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link: <https://test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:4.2-aa-53>

Last update: **2025/08/28 12:40**

