

Management- System Handbuch	VA = Verfahrensanweisung	 HACA LEITERN
	✓ AA = Arbeitsanweisung	
	FB = Formblatt	
	PA = Prüfanweisung	
Titel: Endmontage Stufen nieten	Nr.: HACA 4.2-AA-53	
1. Zweck / Ziel:	Qualitätsbewusste und fachgerechte Montage von Stufen	
2. Geltungsbereich:	Endmontage	
3. Beschreibung der Inhalte:		
3.1 Einrichten	<p>Vor Auftragsbeginn oder bei Schichtbeginn prüfen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fertigungsunterlagen komplett (Laufkarte, Lohnbeleg, Zeichnung) • Nietmaschine auf geforderten Leitertyp einrichten • Komponenten in ausreichender Stückzahl zur Erfüllung des Auftrages vorhanden 	
3.2 Bedienen	<ul style="list-style-type: none"> • Einzelteile einlegen und Einlegeposition prüfen • Einzelteile pneumatisch spannen • Stufen maschinell vernieten • Richtige Anzahl fertiger Bauteile auf Transportgestell zum nächsten Arbeitsplatz • Auf Ordnung und Sauberkeit achten 	
3.3 Prüfen	<ul style="list-style-type: none"> • nach Prüfanweisung 740004 • AA Werker - Selbstprüfung 	
3.4 Instandhaltung und Wartung	<p>Nach Verfahrensanweisung „Wartung“ Mindestwartungsintervall (Durchführung ist in Checkliste Wartung zu dokumentieren)</p>	
4. Mitgelieferte Dokumente und Unterlagen:		
Arbeitsschutzzvorschriften		
Wartungsplan		
Prüfanweisung für Arbeitsplatz 740004		
Zeichnungsordner für Arbeitsplatz 740004		
AA „Werker Selbstprüfung“		
Formblatt Checkliste Wartung		
VA Wartung		

Freigabe:

Erstellt:	Freigegeben
Name: <input checked="" type="checkbox"/> [✓ noll, 2022-07-12] Freigabe offen	Name: <input checked="" type="checkbox"/> [✓ helwig, 2022-10-27] Freigabe offen
Datum:	Datum:

From: <https://test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:
<https://test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:4.2-aa-53>

Last update: **2025/08/28 12:40**

