



Management-System Handbuch	VA = Verfahrensweisung	
	✓ AA = Arbeitsweisung	
	FB = Formblatt	
	PA = Prüfanweisung	
Titel: Endmontage Steigteile Podestleitern und Montagetreppen 740005		Nr.: HACA 4.2-AA-54

1. Zweck / Ziel: Qualitätsbewusste und fachgerechte Montage von Steigteilen
2. Geltungsbereich: Endmontage
3. Beschreibung der Inhalte:
3.1 Einrichten Vor Auftragsbeginn oder bei Schichtbeginn prüfen: <ul style="list-style-type: none"> • Fertigungsunterlagen komplett (Laufkarte, Lohnbeleg, Zeichnung) • Vorrichtung einrichten auf geforderten Stufentyp • Komponenten in ausreichender Stückzahl zur Erfüllung des Auftrages vorhanden
3.2 Bedienen <ul style="list-style-type: none"> • Einzelteile einlegen und Einlegeposition prüfen • Einzelteile pneumatisch spannen • Steigteil komplett montieren • Richtige Anzahl fertiger Bauteile auf Transportgestell bündeln und zum nächsten Arbeitsplatz • Auf Ordnung und Sauberkeit achten
3.3 Prüfen <ul style="list-style-type: none"> • nach Prüfanweisung 740005 • AA Werker - Selbstprüfung
3.4 Instandhaltung und Wartung Nach Verfahrensweisung „Wartung“ Mindestwartungsintervall (Durchführung ist in Checkliste Wartung zu dokumentieren)
4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen: Arbeitsschutzvorschriften PA 4.2-PA-06 Montage Steigleitern AA 4.2-AA-20 Werker Selbstprüfung FB 4.2-FB-04 Checkliste Wartung VA 4.2-VA-02 Wartung

Freigabe:	
Erstellt:	Freigegeben
Name: <input type="checkbox"/> Freigabe offen	Name: <input type="checkbox"/> Freigabe offen
Datum:	Datum:



From:
<https://test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:
<https://test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetsversicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:4.2-aa-54?rev=1637839388>

Last update: **2025/08/28 12:40**

