

Management- System Handbuch	VA = Verfahrensanweisung	 HACA LEITERN
	✓ AA = Arbeitsanweisung	
	FB = Formblatt	
	PA = Prüfanweisung	
Titel: Endmontage Steigteile Podestleitern und Montagetreppen 740005		Nr.: HACA 4.2-AA-54
1. Zweck / Ziel: Qualitätsbewusste und fachgerechte Montage von Steigteilen		
2. Geltungsbereich: Endmontage		
3. Beschreibung der Inhalte:		
3.1 Einrichten		
Vor Auftragsbeginn oder bei Schichtbeginn prüfen:		
<ul style="list-style-type: none"> • Fertigungsunterlagen komplett (Laufkarte, Lohnbeleg, Zeichnung) • Vorrichtung einrichten auf geforderten Stufentyp • Komponenten in ausreichender Stückzahl zur Erfüllung des Auftrages vorhanden 		
3.2 Bedienen		
<ul style="list-style-type: none"> • Einzelteile einlegen und Einlegeposition prüfen • Einzelteile pneumatisch spannen • Steigteil komplett montieren • Richtige Anzahl fertiger Bauteile auf Transportgestell bündeln und zum nächsten Arbeitsplatz • Auf Ordnung und Sauberkeit achten 		
3.3 Prüfen		
<ul style="list-style-type: none"> • nach Prüfanweisung 740005 • AA Werker - Selbstprüfung 		
3.4 Instandhaltung und Wartung		
Nach Verfahrensanweisung „Wartung“ Mindestwartungsintervall (Durchführung ist in Checkliste Wartung zu dokumentieren)		
4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:		
Arbeitsschutzzvorschriften PA 4.2-PA-06 Montage Steigleitern AA 4.2-AA-20 Werker Selbstprüfung FB 4.2-FB-04 Checkliste Wartung VA 4.2-VA-02 Wartung		
Freigabe:		
Erstellt:		Freigegeben
Name: <input checked="" type="checkbox"/> [✓ noll, 2022-07-12] Freigabe offen		Name: <input checked="" type="checkbox"/> [✓ helwig, 2022-10-27] Freigabe offen
Datum:		Datum:

From:
<https://test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:
<https://test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:4.2-aa-54?rev=1666856985>

Last update: **2025/08/28 12:40**

