

Management- System Handbuch	VA = Verfahrensanweisung <input checked="" type="checkbox"/> AA = Arbeitsanweisung FB = Formblatt PA = Prüfanweisung	 HACA LEITERN
Titel: Montage Vario Step 768000, 768001		Nr.: HACA 4.2-AA-57
1. Zweck / Ziel: Qualitätsbewusste und fachgerechte Montage von Vario-Step-Artikeln		
2. Geltungsbereich: Endmontage		
3. Beschreibung der Inhalte: <p>3.1 Einrichten</p> <p>Vor Auftragsbeginn oder bei Schichtbeginn prüfen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fertigungsunterlagen komplett (Laufkarte, Lohnbeleg, Zeichnung) • Komponenten in ausreichender Stückzahl zur Erfüllung des Auftrages vorhanden <p>3.2 Bedienen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zuschnitt nach Auftrag durchführen • Komplett nach Zeichnung montieren • Richtige Anzahl fertiger Bauteile auf Transportgestell zum nächsten Arbeitsplatz • Auf Ordnung und Sauberkeit achten <p>3.3 Prüfen</p> <ul style="list-style-type: none"> • nach Prüfanweisung 768000 • AA Werker - Selbstprüfung 		
4. Mitgelieferte Dokumente und Unterlagen: Arbeitsschutzzvorschriften PA 4.2-PA-14 768000 Vario- Step AA 4.2-AA-20 Werker Selbstprüfung FB 4.2-FB-04 Checkliste Wartung VA 4.2-VA-02 Wartung		

Freigabe:

Erstellt:	Freigegeben
Name: <input checked="" type="checkbox"/> [✓ noll, 2022-07-12] Freigabe offen	Name: <input checked="" type="checkbox"/> [✓ helwig, 2022-10-27] Freigabe offen
Datum:	Datum:

From:
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:4.2-aa-57>

Last update: 2025/08/28 12:40

