

Management- System Handbuch	VA = Verfahrensanweisung	 <b>HACA</b> <b>LEITERN</b>
	✓ AA = Arbeitsanweisung	
	FB = Formblatt	
	PA = Prüfanweisung	
<b>Titel: Endmontage DBE</b>	Nr.: HACA 4.2-AA-58	

**1. Zweck / Ziel:**

Qualitätsbewusste und fachgerechte Montage

**2. Geltungsbereich:**

Endmontage

**3. Beschreibung der Inhalte:**

## 3.1 Einrichten

Vor Auftragsbeginn oder bei Schichtbeginn prüfen:

- Fertigungsunterlagen komplett (Laufkarte, Lohnbeleg, Zeichnung)
- Komponenten in ausreichender Stückzahl zur Erfüllung des Auftrages vorhanden

## 3.2 Bedienen

- Einzelteile nach Zeichnung und Lohnbeleg montieren
- Ware mit Warenanhänger kennzeichnen
- Richtige Anzahl fertiger Bauteile auf Transportgestell zum nächsten Arbeitsplatz
- Auf Ordnung und Sauberkeit achten

## 3.3 Prüfen

- AA Werker – Selbstprüfung

**4. Mitgelieferte Dokumente und Unterlagen:**

Arbeitsschutzzvorschriften

AA 4.2 -AA -20 Werker Selbstprüfung

**Freigabe:**

Erstellt:	Freigegeben
Name: <input checked="" type="checkbox"/> [✓ noll, 2022-07-12] <del>Freigabe offen</del>	Name: <input checked="" type="checkbox"/> [✓ helwig, 2022-10-27] <del>Freigabe offen</del>
Datum:	Datum:

From:  
<https://test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:  
<https://test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:4.2-aa-58>

Last update: 2025/08/28 12:40

