

Management- System Handbuch	VA = Verfahrensanweisung	
	✓ AA = Arbeitsanweisung	
	FB = Formblatt	
	PA = Prüfanweisung	
Titel: Endmontage DBE	Nr.: HACA 4.2-AA-58	
1. Zweck / Ziel:	Qualitätsbewusste und fachgerechte Montage	
2. Geltungsbereich:	Endmontage	
3. Beschreibung der Inhalte:	<p>3.1 Einrichten</p> <p>Vor Auftragsbeginn oder bei Schichtbeginn prüfen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fertigungsunterlagen komplett (Laufkarte, Lohnbeleg, Zeichnung) • Komponenten in ausreichender Stückzahl zur Erfüllung des Auftrages vorhanden <p>3.2 Bedienen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einzelteile nach Zeichnung und Lohnbeleg montieren • Ware mit Warenanhänger kennzeichnen • Richtige Anzahl fertiger Bauteile auf Transportgestell zum nächsten Arbeitsplatz • Auf Ordnung und Sauberkeit achten <p>3.3 Prüfen</p> <ul style="list-style-type: none"> • AA Werker – Selbstprüfung 	
4. Mitgelieferte Dokumente und Unterlagen:	Arbeitsschutzzvorschriften AA 4.2 -AA -20 Werker Selbstprüfung	

Freigabe:	
Erstellt:	Freigegeben
Name: <input type="checkbox"/> Freigabe offen	Name: <input type="checkbox"/> Freigabe offen
Datum:	Datum:

From:
<https://test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:
<https://test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:4.2-aa-58?rev=1638171614>

Last update: 2025/08/28 12:40

