


|                               |                          |  |
|-------------------------------|--------------------------|--|
| Management-System<br>Handbuch | VA = Verfahrensanweisung |  |
|                               | ✓ AA = Arbeitsanweisung  |  |
|                               | FB = Formblatt           |  |
|                               | PA = Prüfanweisung       |  |
| <b>Titel: Endmontage DBE</b>  |                          | Nr.: HACA 4.2-AA-58  |

|  |
|--|
| <b>1. Zweck / Ziel:</b>  |
| Qualitätsbewusste und fachgerechte Montage   |
| <b>2. Geltungsbereich:</b>   |
| Endmontage   |
| <b>3. Beschreibung der Inhalte:</b>  |
| 3.1 Einrichten   |
| Vor Auftragsbeginn oder bei Schichtbeginn prüfen:  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Fertigungsunterlagen komplett (Laufkarte, Lohnbeleg, Zeichnung)</li> <li>Komponenten in ausreichender Stückzahl zur Erfüllung des Auftrages vorhanden</li> </ul>  |
| 3.2 Bedienen   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Einzelteile nach Zeichnung und Lohnbeleg montieren</li> <li>Ware mit Warenanhänger kennzeichnen</li> <li>Richtige Anzahl fertiger Bauteile auf Transportgestell zum nächsten Arbeitsplatz</li> <li>Auf Ordnung und Sauberkeit achten</li> </ul> |
| 3.3 Prüfen   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>AA Werker - Selbstprüfung</li> </ul>  |
| <b>4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:</b>  |
| Arbeitsschutzvorschriften  |
| AA 4.2 -AA -20 Werker Selbstprüfung  |

| <b>Freigabe:</b>  |   |
|---|---|
| Erstellt:   | Freigegeben   |
| Name: <input checked="" type="checkbox"/> [✓ noll, 2022-07-12]-Freigabe offen | Name: <input checked="" type="checkbox"/> [✓ helwig, 2022-10-27]-Freigabe offen |
| Datum:  | Datum:  |

From: <https://test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link: <https://test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:4.2-aa-58?rev=1666857030>

Last update: 2025/08/28 12:40

