

Management- System Handbuch	VA = Verfahrensanweisung	 HACA LEITERN
	✓ AA = Arbeitsanweisung	
	FB = Formblatt	
	PA = Prüfanweisung	
Titel: Montageanleitung Fallschutzläufer - MultiSafe 74.00, 74.30		Nr.: HACA 4.2-AA-77
1. Zweck / Ziel: Sichere und fehlerfreie Montage Fallschutzläufer		
2. Geltungsbereich: D3E Montage Fallschutzläufer		
3. Beschreibung der Inhalte: <ul style="list-style-type: none"> • Kurzbeschreibung der Montage Fallschutzläufer 		
4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen: <ul style="list-style-type: none"> • Zeichnung 435.16.001.(x) • 4.2-FB-14 Endabnahmeprotokoll für FallschutzläuferTvp 74.00, 74.30 und 74.50 • 4.2-PA-20 Ermitteln, Maschine / Zugkraftbegrenzung. • 4.2-PA-28 Endabnahmeprüfung für FallschutzläuferTvp 74.00, 74.30 und 74.50 • 4.1-AA-01 Bearbeitung von Retouren, Reparaturen, Rekl. • 4.2-FB-09 Erstabnahmen, Rekla.,Rep., und Retouren. • 4.2-AA-20 Werkerselbstprüfung • 4.2-PA-29 Reparaturaufnahme für Fallschutzläufer und Clifter 		
5. Ablauf:		

5. Auftragsunterlagen - prüfen

6. Gehäuseteil rechts



- Führungsrolle auf Vorrichtung mit Kerbstifte einpressen.
(Prüfen ob die Führungsrollen freilaufen)



7. Vorrichtung umbauen für die Gehäuseteil links



8. Gehäuseteil Links



- Führungsrolle auf Vorrichtung mit Kerbstifte einpressen.
(Prüfen ob die Führungsrollen freilaufen)



9. Gehäuseteil rechts



- Rillenkugellagern auf Vorrichtung montieren (**Auf korrekten Sitz der Sicherungsscheiben achten**).




10. Vorrichtung tauschen für linke Seite

11. Gehäuseteil links



- Rillenkugellagern auf Vorrichtung montieren (**Auf korrekten Sitz der Sicherungsscheiben achten**).



12. Fliehkraftbremse in Gehäuseteil rechts - einbauen



- Gummi Feder mit Zange in Seitenteil fixieren



- Gewindestift andrehen (aber nicht bis zu Ende).



- Fliehkraftbremse einsetzen und die Feder mit Gewindestift andrehen. (**Auf korrekten sitzt der Feder achten, Feder muss in der Mitte des Gewindestift und nicht mit Gehäuse verklemmt sein**).



13. Laufende Serien Nummer –Vergeben



- Gehäuseteil links in der vorgesehenen Vorrichtung positionieren



- Mit Hilfe Graviermaschine, PC und entsprechende Software laufende Seriennummer eingravieren



14. Gehäuseteil mit Bremsexzenter - verbauen



- 2 x Sicherungsmutter mit Kerbung in Vorrichtung legen. (**Achtung Kerbung nach unten**).



- Gehäuseteil links in die Vorrichtung einsetzen



- 2 x Zylinderstift nach Aktueller Zeichnung einsetzen



- Taschen bei Gehäuseteil links und Gehäuseteil rechts mit Gleitmettalpaste schmieren



- Bremsexzenter nach Aktueller Zeichnung einsetzen.



- Gehäuseteil rechts nach Aktueller Zeichnung einsetzen. (**Achten auf korrekte Sitzt der Fliehkraftbremse**).



- Mit voreingestelltem Drehmoment und mit 2 Schrauben werden die Gehäuseteile zusammengeschraubt.



- 2 x Federn nach aktueller Zeichnung einbauen. (**Darauf achten, dass beide Federwindungen entgegengesetzt verlaufen**).



- 1 x Feder und Gewindestift mit Spezialfaden Sicherung nach aktueller Zeichnung einschrauben. (**Achtung, Schrauben bündig mit Gehäuse**).




15. Aluschmiedekarabiner mit Fallschutzläufer – verbinden

- Flanschmutter nach Aktueller Zeichnung andrehen und mit Halbrundniet vernieten

**16. Fallschutzläufer mit Vorrichtung Einstellen (**Achtung Einstellvorgaben 74.00 und 74.30**)**

- Fallschutzläufer in Vorrichtung einspannen und mit 2 x Gewindestifte (**Spezialfaden-Sicherung**) sichern.



- Auf vorgesehene Laufschiene (Alu), lauf Test durchführen.



17. Endprüfung

- Endabnahmeprüfung durchführen nach **HACA 4.2-PA-20-x** und **HACA 4.2-PA-28-x** durch Befähigte Person.

18. Schrauben Verbindungen – mit Schrauben-Sicherungslack Versiegeln**19. Aufkleber - auf Fallschutzläufer nach Aktueller Zeichnung und Stückliste aufkleben**

20. Gebrauchsanweisung – Seriennummer und Herstellldatum mit Hilfe einer Vorrichtung stempeln und mit Unterschrift abzeichnen.



21. Verpacken nach Stückliste



- Aufkleber auf Verpackung, 1 x Artikel Nummer, 1 x Serien Nummer, 1 x Siegel



- auf vorgesehenen Transportmitteln stellen und mit Etiketten kennzeichnen.



22. Auftrag rückmelden.

Freigabe:	
Erstellt:	Freigegeben
Name: <input type="checkbox"/> Freigabe offen	Name: <input type="checkbox"/> Freigabe offen
Datum:	Datum:

From:
<https://test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:
<https://test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:4.2-aa-77?rev=1642405871>

Last update: 2025/08/28 12:40

