



Management-System Handbuch	VA = Verfahrensanweisung		
	AA = Arbeitsanweisung		
	FB = Formblatt		
	PA = Prüfanweisung		
Titel:		Nr.:	
1. Zweck / Ziel:			
Prüfung und Freigabe aller Wareneingänge aus der Beschaffung von Materialien aller Art, Handelsware, Dienstleistungen und Investitionsgütern			
2. Geltungsbereich:			
Diese VA ist für die Bereiche WE, VS, AV, QS. Diese VA gilt nicht für Hilfs- und Betriebsstoffe, Verpackungsmaterialien, Werkzeuge sowie sonstiger Ware ohne Bezug zur Fertigung. Diese Waren werden von dem jeweiligen Besteller geprüft und frei gegeben.			
3. Beschreibung der Inhalte:			
3.1 Erfassung und Prüfung durch Personal			
<ul style="list-style-type: none"> • Holz durch die AV • Hymer durch den VS • Erstlieferungen, Neulieferanten, PSA, Clifter und Fallschutzläufer durch QS • Rest WE 			
3.2 Prüfungsablauf:			
3.2.1 EDV - System			
<ul style="list-style-type: none"> • Bearbeitung aus vorhandener Bestellungen • Prüfung, Freigabe und Verbuchung aus Bestellvorgaben. • Prüfvorgaben beachten und umsetzen. • Schnittstellenbearbeitung beachten. • Reklamationsbearbeitung auslösen. • Erstmusterprüfung. • Musterlieferungen, Verteilung und Lagerung beachten. • Gerätereparaturen erfassen und auf Lieferschein vom Empfänger abzeichnen lassen. • Speditionssendungen unter Vorbehalt der Prüfung annehmen und vom Fahrer mit deutlichem Namen, Lkw-Nr. und Datum abzeichnen lassen. • Retourenbearbeitung aus Rücksendung 			
3.2.2 Übergabe an Einkauf zur Belegbearbeitung			
<ul style="list-style-type: none"> • Lieferscheine täglich. • Lieferscheine aus Schnittstelle mit Bearbeitungsbeleg aus QS nach Freischaltung. • Bearbeitete Lieferscheine aus Beistellungen. 			
3.2.3 WE Bearbeitung			
<ul style="list-style-type: none"> • Beistellieferscheine bearbeiten und über Versand Auslieferung veranlassen. • Lieferscheine für Versandbeleg ausstellen. • Be - und Entladen der Lkw's aus Anlieferungen, bzw. Abholungen. • Bereitstellung von Lagerkapazität für Veredler. • Verteilung von Eingangssendungen. • Kanbansystembearbeitung. • Bestandsstichproben durchführen • Inventurvorbereitungen durchführen. • Leergutverwaltung umsetzen 			
4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:			

AA 5.5-AA-09 QS Kennzeichen FB 5.1-FB-05 Erstmusterprüfbericht
PA 5.1-PA-02 Kriterien Produktqualität FB 5.1-FB-09 Reklamationserfassung
PA 5.1-PA-03 Prüfnorm 320 FB 5.1-FB-11 Überprüfung von Bügelschrauben.

5. Ablauf:



Viewer does not support full SVG 1.1

Freigabe:	
Erstellt:	Freigegeben
Name: <input checked="" type="checkbox"/> [✓ noll, 2022-07-13]-Freigabe-offen	Name: <input checked="" type="checkbox"/> [✓ helwig, 2022-10-27]-Freigabe-offen
Datum:	Datum:

From:
<https://test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:
<https://test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:verfahrensanweisungen:haca-5-1-va-04>

Last update: **2025/08/28 12:40**

