

Montageanweisungen

Ab sofort werden alle Bilder für Montageanweisungen und Kataloge auf Z:\Bilder Katalog und MA hinterlegt. Es werden Unterordner mit dem Namen der MA angelegt (z.B. MA 5064). Dort werden nicht nur Fotos und jpg bzw. tiff Bilder aus dem CAD hinterlegt, sondern auch alle CAD Daten. Für die CAD Daten sollen Unterordner mit Abb. Nummern angelegt werden. Die Bilder aus dem CAD müssen auf einer benutzerdefinierten Blattvorlage ohne Rahmen erzeugt werden, die die Größe des Bildes in der MA oder im Katalog hat. Die Linienstärke beim Drucken muss dann so eingestellt sein, dass es zum Rest der MA bzw. des Katalogs passt. Beim Speichern des Bildes als jpg oder tiff muss dann auf Aufnahme drucken gegangen werden.

Bei den Änderungsmitteilungen sollen die handgeschriebenen Änderungen im Ordner Änderungsmitteilungen mit abgeheftet werden. Dies hat den Grund, dass es einfacher ist, nachzuvollziehen was geändert wurde. Dies ist besonders wichtig für die Übersetzungen in anderen Sprachen.

Page: haca:fachbereiche:technik:informationenintern:ma Creator: [Dieter Contzen](#) Date: 07/06/2022 12:27

From:
<https://test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:
<https://test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:technik:informationenintern:ma?rev=1654760755>

Last update: **2025/08/28 12:40**

