

# Liste aller Einträge

- Vario ortsfest  
Position Maße  
SH 2 falsch



Erledigt

- ortsfest  
Angabe der Gegengewichte und Gehwegplatten etc. auf der Zeichnung



Erledigt

- ortsfest  
Auf der Zeichnung fehlt der Hinweis der Sonderanfertigung für die Normauswahl Haca  
Sonderbau



Erledigt

- ortsfest  
Für die ortsfesten Zeichnungen wird mehr und mehr eine Drauf und Seitenansicht gewünscht

Erledigt

- Datumseingabe verbessern; grau hinterlegt schwer zu unterscheiden, ob schon eingegeben

Zurückgestellt

- ortsfest  
Prüfen wo das 13er Leiterteil ersetzt werden kann, da zu teuer

Zurückgestellt

- ortsfest  
Step-Dateien, Andruck des aktuellen Bestätigungsfenster und Hinweis, dass die Zeichnung keine Bohrschablone ist

Erledigt

- TI-Nummer soll auch auf Folgeseiten übernommen werden

Zurückgestellt

- ortsfest  
Step-Dateien, Wandhalter verschiebbar

Abgelehnt

- Vario ortsfest

## Lichte Höhe Eingabe zu senkrechter Höhe wechseln

Abgelehnt

- ortsfest  
Haca Sonderbau Aufstiegshöhe unbegrenzt machen

Abgelehnt

- Zugriff für Händler auf externe Vorgänge von Kunden

Abgelehnt

- ortsfest  
Größen für Übersteigeteile hinterlegen

Erledigt

- Vario ortsfest  
Stufentiefe für Blechgitterrost wird falsch übertragen; 150 statt 240

Erledigt

- Die Sortierung der Projekte und neuen Projekte ändern; Neues Produkt, nicht gespeicherte Projekte, gespeicherte Projekte (aktuellste oben)

Erledigt

- Meldung und Änderungsvorschläge bei Eingaben, die nicht funktionieren, verbessern/klarer gestalten; Logik hinter Lösungsfindung anschauen

Zurückgestellt

- ortsfest  
Plattformpflicht ?!, Türchenpflicht ?!, Vorteil Durchsteigesicherung, Sicherungstür Unterschiede erklären

Zurückgestellt

- Anwendervideos, Erklärungen für Abkürzungen, Normauswahl (Katalogbild einbinden), Bilder zur Erklärung

Zurückgestellt

- Onlineprojektsuche verbessern: Anzeige, dass er noch sucht

Zurückgestellt

- Manchmal wird nicht die komplette Textlänge übernommen (Textfeld innerhalb der Konfiguration)

Zurückgestellt

- Sachmerkmale teilweise irreführende Bezeichnung; klären inwieweit die Bezeichnung geändert werden kann



Zurückgestellt

- ortsfest

Rückenschutz bei Höhe 2200 niedriger, wie Norm vorgibt; Besteigesicherung für Tür ?!

Zurückgestellt

- Vario ortsfest

Versuche machen, um Grenzwerte für 45° festzulegen

Zurückgestellt

- Vario ortsfest  
Treppenendstütze seitlicher Ausstieg

Zurückgestellt

- ortsfest  
Manche Kunden brauchen/wollen mehr Leiterzüge innerhalb einer Anlage. Momentan sind maximal 4 Züge möglich

Zurückgestellt

- ortsfest  
3. Zusatzpodest für Leiterzüge möglich machen

Zurückgestellt

- ortsfest  
Prüfen wo das 7er/10er/(13er) Übergangsstück die kleinen ersetzen kann

Zurückgestellt

- ortsfest  
Aufstellung nach Leiterzügen, wie bei Leiterelementen selber. Bessere Zuordnung für den Kunden

Erledigt

- ortsfest  
"Wandhalter prüfen(Aufbau)  
Positionierung  
Podestwandhalter große Platte"

In Bearbeitung

- Schachtleiter

Erledigt

- Vario ortsfest  
Wenn LW 600 bestätigt wird, laufen Konfigurationen teilweise an anderen Stellen in Fehler

In Bearbeitung

- Vario ortsfest

"Einschränkung der Ballastierung aufgrund der Anbindung/Kollision mit Geländerstütze wegnehmen

Zeichnung mit Vermerk versehen, dass das Geländer und Ballastierung sich im Auftragsfall noch verändern können"

Erledigt

- Vario ortsfest

Lichte Höhe bei 450 mm Startwert möglich machen (SH 500)

In Bearbeitung

- Vario ortsfest

Vario Türchen

In Bearbeitung

- Vario ortsfest

Vario Abstützung; Artikelnummer auf Stüli teilweise nicht korrekt

In Bearbeitung

- Vario ortsfest

Schnittwinkel für abgewinkelte Füße W1 fehlt in der Tabelle

In Bearbeitung

- CSV/Excel Liste mit Stückliste für Verkauf, um diese den Händlern bereitzustellen

In Bearbeitung

- ortsfest

Zugband dank verstärkter Wandhalter nicht notwendig



In Bearbeitung

- ortsfest

Kunde wünscht sich Steigleiter in Aluminium nach 18799. Auswahl in Tacton möglich machen.

Abgelehnt

- ortsfest

Test

## Eingabe Feedback

Page: haca:fachbereiche:technik:konfifeedback:uebersicht2 Creator: [Tassilo Andretzky](#) Date: 18/09/2024 10:37

From:  
<https://test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:  
<https://test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:technik:konfifeedback:uebersicht2?rev=1727094567>

Last update: **2025/08/28 12:40**

