

Liste aller Einträge


- Gartner
Vario Überbrückung Bemaßung

Erledigt



- Rühl
Information Gegengewicht Zeichnung

Erledigt



- Rühl
Sonderanfertigungstext Zeichnung

Erledigt



- Spey
Zeichnungsansichten

Erledigt

- Vertretertagung
TCSite Datumseingabe

Zurückgestellt

- Vertretertagung
13er Leiterteil

Zurückgestellt

- Vertretertagung
Montageplan Anmerkung

Erledigt

- Vertretertagung
TCSite TI-Nummer

Zurückgestellt

- Vertretertagung
Wandhalter verschiebbar

Abgelehnt

- Kettenbach
Lichte Höhe überdenken und zu senkrechter Höhe ändern

Abgelehnt

- Aufstiegshöhe frei machen

Abgelehnt

- Händlertagung

Zugriff auf externe Vorgänge

Abgelehnt

- Vertretertagung

Übersteigteil Größen

Erledigt

- Kettenbach

Blechtgitterost Sachmerkmal prüfen

Erledigt

- Vertretertagung

Sortierung bei Extern

Erledigt

- Vertretertagung

Änderungshinweise anpassen

Zurückgestellt

- Händlertagung

Hinweise überarbeiten

Zurückgestellt

- Vertretertagung

Informationen

Zurückgestellt

- Vertretertagung

Onlineprojektsuche

Zurückgestellt

- Fritz

Positionsbezogene Textfelder

Zurückgestellt

- Spey

Sachmerkmale

Zurückgestellt



- Händlertagung

Rückenschutzhöhe

Zurückgestellt

- Intern

Vario Überbrückung 45°

- Gartner
Treppenendstütze seitlicher Ausstieg
○ Zurückgestellt
 - Anzahl der Leiterzüge
○ Zurückgestellt
 - WL München
3. Zusatzpodest
○ Zurückgestellt
 - Schuster
7er/10er/(13er) Übergangsstücke
○ Zurückgestellt
 - Schuster
13er Leitereile
○ Zurückgestellt
 - Vertretertagung
Einteilung Rückenschutzverbinder
☑ Erledigt
 - Spey
Wandhalter Kollision Zwischenpodest und Leiter
∅ In Bearbeitung
 - Intern
Fußplatten prüfen
☑ Erledigt
 - Intern
LW 600 bestätigt führt zu Problemen
∅ In Bearbeitung
 - Intern
Ballastierung für kleine Höhen
☑ Erledigt
 - Intern
kleine Werte bei lichter Höhe möglich machen
∅ In Bearbeitung
 - Kettenbach
Vario Türchen
∅ In Bearbeitung
 - Kettenbach
Vario Abstützung
∅ In Bearbeitung
 - Kettenbach
Schnittwinkel
∅ In Bearbeitung
 - Vertretertagung
CSV Stückliste für Händler

In Bearbeitung

- Gartner
Zugband doppelt

In Bearbeitung



- Reimann
Steigleiter in Aluminium
- Abgelehnt
- Andretzky
Inbetriebnahme Maschine

Eingabe Feedback

Page: haca:fachbereiche:technik:konfifeedback:uebersicht2 Creator: [Tassilo Andretzky](#) Date: 18/09/2024 10:37

From:
<https://test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:
<https://test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:technik:konfifeedback:uebersicht2?rev=1727171370>

Last update: **2025/08/28 12:40**

