

MA-Nr.: 5040

Teile-Nr.: 01/0117000018

Bezeichnung: MA für Fallschutzläufer 0529.74., 0529.74.30 in Französisch

Neu oder Änderung?: Änderung

Änderungsmittlungsnummer: 4489

Änderungsinformationen: Änderungen im Text auf Seite 4,5,6,10+11 (Reparaturen/Überprüfungen nur durch HACA oder eine durch HACA autorisierte Person). Bei Punkt 6 wurde die Firmierung von der Dekra aktualisiert sowie in Punkt 5 Normen und Vorschriften die EN 358 auf EN 354 korrigiert. In den Kontrollblättern wurden folgende Punkte geändert: In Punkt 7. Drehwirbel: -„ Funktion einwandfrei“ entfernt und „ Niet in der Muttter vorhanden“ hinzugefügt. In Punkt 8: „Funktion einwandfrei“ entfernt. Punkt 10 ergänzt auf Bremsglocke der Fliehkraftbremse in Punkt 11. Bremsachse der Fliehkraftbremse und in Punkt 13. geändert auf Läufer bremsst bei 4mm dicken Prüflehre. MA wurde auf den Stand der aktuellen Deutschen MA gebracht.

Alten Index aufbrauchen: Der Altbestand von 27 MA`s wurden ausgetauscht.

Eingepflegt in Homepage: Nein

Änderungsdatum: 31.08.2023

Bearbeiter: Wagner

From:
<https://test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:
https://test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:hilfsmittel:montageanweisung:mas:ma_5040i-f?rev=1706621020

Last update: **2025/08/28 12:40**

