

Vertreter-Information VI 03/2023

Türchen 0529.83.06 - Fehler im Beipack

Aufgrund einer Kundenreklamation ist aufgefallen, dass die für den Gummipuffer bestimmte Schraube (M8x20) zu lang ist. Erforderlich ist hier eine Schraube in M8x16. Die Stückliste vom Beipack Art.Nr. 01 0529830602 wurde bereits korrigiert. Die Bestände im Stammhaus werden bereinigt.

Bitte schicken Sie Ihren Bestand an falschen Beipacks zum Austausch an uns zurück. Sie können im Notfall und dringenden Bedarf auch einfach die Schraube selbst tauschen.

10.02.2023/spy/tb

Page: haca:infos:vertreterinformation:vi_03-2023 Creator: [Beatrix Herzog](#) Date: 10/02/2023 10:44

From:
<https://test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:
https://test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:infos:vertreterinformation:vi_03-2023?rev=1676026907

Last update: **2025/08/28 12:40**

