

Vertreter-Information VI 04/2021

<WRAP onlyprint>

Produktneuheiten:

Nachdem wir Sie bereits letztes Jahr über die LA Artikel und die Sortimentsbereinigung bei Hymer informiert haben möchten wir Sie jetzt noch über die restlichen neuen Artikel informieren.

Diese können Sie in den PDFs, die Frau Baumann Ihnen zur Verfügung gestellt hat, bereits einsehen.

Weiterhin habe ich hier noch eine Liste mit allen neuen Artikeln und allen LA Teilen beigefügt.

So können Sie bestens ins neue Katalogjahr starten.

Katalog 1

Stufenglasreinigerleiter 8608

Die Stufenglasreinigerleiter ist im letzten Jahr sehr gut angelaufen. Um das Programm abzurunden wird ein Unterteil Gr. 2 ergänzt. Siehe Seite D.04

Hybridleitern:

Die auf der Vertretertagung vorgestellten Stufen+Sprossenhybridleitern 8105 + 8125 ermöglichen das TRBS konforme Arbeiten und sind von den Packmaßen und dem Gewicht fast mit einer reinen Sprossenleiter vergleichbar. Siehe A.24 + A.25

Teleskopleitern Telesteps:

Die Teleskopleiter aus China 7733 fliegt aus dem Sortiment. Auch wenn der Leiterntyp allgemein bei der Vertretertagung harsche Kritik bekommen hat und von vielen von Ihnen die Teleskopleiter 8402 bevorzugt wird, haben wir uns für einen Nachfolger entschieden.

Die Firma Telesteps hat eine Teleskopleiter mit Stufen auf den Markt gebracht. Weiterhin hat die Leiter Klappausleger anstelle einer Traverse. Diese Vorteile unterscheiden die Leiter so weit von der 8402, dass wir die Leiter im Sortiment aufgenommen haben.

Der Nachteil bei der Leiter ist, dass wir wie bei der Feuerwehrausführung von Telesteps den Aufkleber nicht entfernen dürfen und die Leiter als Telesteps verkaufen müssen.

Dadurch ist sie natürlich preislich am Markt vergleichbarer. Daher bitte Vorsicht beim Anbieten.

Der Vorteil der Stufe war mir aber wichtig genug, dass ich das Produkt aufnehmen wollte, da eine 8402 nicht auf Stufe umkonstruiert werden kann.

Weiterhin gibt es die Feuerwehrausführung jetzt auch in Gr. 11

Holzstehleiter mit Stufen 1571:

Die neue Holzstufenstehleiter erfüllt die Vorgaben der TRBS. Im Gegensatz zur 1570 kann ich mich bei der Leiter bequem, in Reiterstellung, auf die Leiter setzen und z.B. an der Decke arbeiten.

Diese wichtige Funktion der alten 1020 bleibt also bei der neuen 1571 erhalten.

Die 1020 bleibt zunächst zum Abverkauf der Lagerbestände im Sortiment.

Die großen Größen der 1570 (ab Gr. 7) sind auf LA gesetzt und nur noch zum Abverkauf im Katalog. Siehe Seite B.29

Sprossenstehleiter 6025

Wie bereits bei der Hymer Sortimentsumstellung vorgestellt entfällt die 6025 auf Grund geringer Nachfrage. Da wir dann aber nur noch die 6027 im Programm hätten, haben wir die 6025.01 aufgenommen, die ca. 25% günstiger als der Vorgänger ist. Dadurch erhoffen wir uns wieder höhere Verkaufszahlen. Siehe Seite B.27

3-tlg. Kombinationsleiter Solid Line 8226

Diese Sprossenleiter ist eine Standard Leiter im Rise-Tec Sortiment.

Sie ist günstiger als alle anderen 3-tlg. Kombileitern in unserem Sortiment. Wir haben die Leiter beim Sonderverkauf und Werkslageraktionen bereits vertrieben und wollen daher die günstigere Variante mit „einem Elefant“ fest ins Sortiment aufnehmen. Siehe Seite B.30

Dachrinnenhalter 0122500000

Bisher haben wir den Dachrinnenhalter extern von Fa. Mauderer bezogen. Mauderer haben ihren vor 2 Jahren überarbeitet (0122100000). Mit dem Modell waren wir aber nicht zufrieden. Zusätzlich kam von der BG Bau und speziell der Schornsteinfegerinnung der Wunsch nach einem Dachrinnenhalter auf, der die Leiter bereits vor dem Besteigen gegen das Umfallen schützt. Daraufhin haben wir den bereits bei der Vertretertagung vorgestellten neuen Halter entwickelt. Siehe B.46

Elektrisch höhenverstellbarer Arbeitskorb

Das Produkt wurde auf der Tagung vorgestellt. Die alte Ausführung wurde wegen Akkuproblemen und schlechtem Reparaturservice vor zwei Jahren aus dem Programm genommen. Inzwischen hat der Hersteller aus Polen das Produkt komplett überarbeitet und eine Serviceniederlassung in Hannover aufgemacht. Daher geben wir dem Arbeitskorb erneut eine Chance. Ein Vorführmuster steht in Bad Camberg bereit und kann bei Bedarf in die Lager transportiert werden. Siehe Seite F.19

Transportbleche für Rettungsplattformen:

Wenn die Rettungsplattform mit Gleis- oder mit den Straßenrollen verwendet wird, bieten die Bleche eine bessere Ablagefläche für Material. Das Blech passt auf beide Ausführungen 6935 und 6936. Siehe Seite G.11

Verschlusskasten

Wie auf der Vertretertagung vorgestellt dient der Kasten zur Sicherung einer Leiter, die für ein Brandschutzkonzept vorgesehen ist. Somit ist sichergestellt, dass kein Kollege die Leiter „ausborgt“ und sie dann wo ganz anders steht.

Gerüste

Bei den Fahrgerüsten wurde stark entschlackt und von 13 auf 8 Ausführungen reduziert.

Zusätzlich wurden die Änderungen der neuen Norm 1004 aufgenommen: Bühne alle 2 m und Sicherheitsaufbau. Das heißt, dass beim Aufbau erst ein Geländer verbaut werden muss, bevor ich die über mir liegende Bühne betrete.

Beide Dinge sind jetzt in allen Gerüsten umgesetzt.

Einzige Ausnahme ist das Gerüst 6980. Hier ist Hymer mit der Umstellung nicht fertig geworden. Daher bleibt das Gerüst zunächst in der alten Ausführung im Katalog.

Es kann aber sein, dass dann eine unterjährige Umstellung stattfindet.

Klappleiter 6016 Gr. 12

Wie bei der Vertretertagung vorgestellt darf die 6016 Gr. 12 nach neuer Norm nur noch mit Belagbohle verkauft werden. Daher wurde der Artikel geändert. Es ist nicht mehr die Belagbohle 0190000112 vorgesehen. Stattdessen wurde die günstigere Variante von Hymer übernommen.

Katalog 2

Übersteigeteil (Technische Änderung)

Wie bei der Vertretertagung gezeigt wird das Übersteigeteil in Zukunft als Bausatz ausgeliefert. Dadurch bietet sich die Möglichkeit, auf der Dachinnenseite verschiedene Attikahöhen mit verschieden langen Leiterstücken abzubilden. Weiterhin lässt sich das Übersteigeteil viel leichter transportieren und montieren. Siehe Seite A.47

Bodenbefestigungen für Rückenschutz

Die DIN 18799 sieht eine Befestigung des Rückenschutzes auf dem Boden vor. Um dies zu ermöglichen wurde ein Set mit 4 Platten kreiert. (der 5. Stab fällt wegen des Durchstieges weg) Zusätzlich gibt es einen Pack mit Gegenplatten, damit die Platten auch auf Gitterrosten befestigt werden können. Siehe A.51

Besteigesicherungstür für Einholmleitern

Wie auf der Vertretertagung vorgestellt ist die Tür überarbeitet worden und jetzt deutlich günstiger.

Es gibt eine neue Ausführung für die Stahl- und eine für die Aluminiumeinholmleiter. Die Tür ist bei beiden gleich. Es liegt jedoch ein unterschiedlicher Beipack zur Befestigung bei. Siehe B.08 + B.17

Zugangssicherungsseil

Wie Sie wissen, muss bei Neubauten die Dachabsturzkante gesichert sein. (siehe Ausstiegsgeländer)

Gleiches gilt für Fallschutzsysteme. Eine einschwenkbare Einstiegshilfe ist z.B. eine Gefahrenquelle, da der Benutzer beim Befestigen auf der Schiene nicht gesichert ist. Die einschwenkbare Einstiegshilfe steht ja offen und er könnte bei der Leiter herunterfallen.

Um dies zu verhindern haben wir das Zugangssicherungsseil entwickelt.

Das Seil ist keine persönliche Schutzausrüstung und kann daher auf dem Dach verbleiben. Das eine Ende wird an einem fürs Arbeiten in der Höhe zertifizierten Anschlagpunkt angebracht. Das

andere Ende macht der Benutzer am Gurt fest, bevor er den Fallschutz verlässt. Dadurch wird durch die Länge des Seils verhindert, dass es zu einer Sturzgefahr kommen kann. Siehe Seite E.16

Eckstielhalter

Die Eckstielhalter sind dazu da Einholmleitern an Gittermasten zu befestigen. Da sie jahrelang nicht gegangen sind wurden sie vor 2-3 Jahren aus dem Sortiment genommen.

Jetzt haben wir einen neuen Kunden und die Eckstielhalter wurden überarbeitet. Die neue Ausführung ist im Katalog.

Bad Camberg, den 12.01.2021 Hh/bm

Page: haca:infos:vertreterinformation:vi_04-2021 Creator: [Beatrix Herzog](#) Date: 2021/09/29 08:30

From:
<https://test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:
https://test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:infos:vertreterinformation:vi_04-2021?rev=1634632835

Last update: **2025/08/28 12:40**

