

Vertreter-Information VI 18/2022

Bördelanlage defekt

An unserer Bördelmaschine ist seit einigen Wochen eine Steuereinheit defekt. Mit Hochdruck und unverzüglich haben wir daran gearbeitet einen Ersatz zu bekommen und die Maschine wieder zum laufen zu bringen. Alle Versuche waren bisher leider erfolglos, so dass wir weitere Bauteile bestellen müssen und sich die Reparatur voraussichtlich noch 2 bis 3 Wochen hinziehen wird. Das bedeutet, dass einige Produktionen für diesen Zeitraum leider nicht anlaufen können.

Konkret sind folgende Aufträge betroffen:

^ Artikel-Nr.	^ Aufträge	^
---------------	------------	---

| 01 2347001015 | K122/300032, A122/002514 |

01 2346009011 | A122/000848

Unsere ISOSTEP kompakt (2005,2205, 2025) ist derzeit großzüig bevorratet und ein Engpass ist hier nicht zu erwarten!

Wir hoffen auf eine schnelle Instandsetzung und setzen alles daran die Aufträge dann priorisiert abzufertigen.

13.05.2022/spy/tb

Page: haca:infos:vertreterinformation:vi_18-2022 Creator: Beatrix Herzog Date: 13/05/2022 10:04

From:
<https://test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:
https://test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:infos:vertreterinformation:vi_18-2022?rev=1652436540

Last update: 2025/08/28 12:40

