

Vertreter-Information VI 33/2021

Änderung im TRBS-Flyer

Im TRBS-Flyer hatte der Fehlerteufel leider seine Finger im Spiel.
Das Sprossenmaß bei der WorksStep für Sprossenleitern der MEHRSI / ALU-KOMPAKT-SERIE war falsch angegeben.

Das korrekte Sprossenmaß dieser Leitern ist 29,6 x 29,6 mm.

Verwenden Sie bitte die neuen PDF-Dokumente:

trbs-flyer_oktober_2021.pdf

trbs-flyer_oktober_2021_lowres.pdf

Die neue Version der Flyer ist auch im Ordner „Kataloge“ gespeichert.

Hinweis: In der Printversion des Flyers ist der Fehler noch enthalten.

Page: haca:infos:vertreterinformation:vi_33-2021 Creator: [Beatrix Herzog](#) Date: 25/10/2021 11:08

From:

<https://test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:

https://test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:infos:vertreterinformation:vi_33-2021?rev=1635161015

Last update: **2025/08/28 12:40**

