

Management- System  Handbuch	✓	<b>VA = Verfahrensanweisung</b>	 <b>HACA</b> <b>LEITERn</b>
		<b>AA = Arbeitsanweisung</b>	
		<b>FB = Formblatt</b>	
		<b>PA = Prüfanweisung</b>	
<b>Titel:</b> <b>Holm Stanzanlage, Fa Thielicke</b>	Nr	HACA 4.2-AA-42-0(769200_Holm_Stanzanlage)	
		Seite 1 von 3	

<b>1. Zweck / Ziel:</b> Lochen von Holmprofilen für gebördelte / (genietete) GFK Leitern
<b>2. Geltungsbereich</b> Einrichten und Bedienen der Holm Stanzanlage in der GFK Fertigung
<b>3. Beschreibung der Inhalte:</b>
<p><b>3.1 Einrichten</b></p> <p>Vor der Inbetriebnahme oder bei Schichtbeginn prüfen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bereitstellen Ladehilfsmittel</li> <li>• Vorhandensein aller zu verarbeitenden Teile</li> <li>• Stanzanlage gem. Einstellplan eingerichtet</li> <li>• Absaugung eingeschaltet</li> </ul>
<p><b>3.2 Bedienen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Holme gemäß Arbeitspapiere lochen</li> <li>• Nach Bearbeiten mit LH / RH kennzeichnen und paarweise auf Ladehilfsmittel ablegen</li> <li>• Nach Bearbeitung in Zwischenlager einlagern</li> <li>• Auf Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz achten</li> </ul> <p><b>3.3 Prüfen</b></p> <p><u>Erststückprüfung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Paar Holme pro Größe auf Maßhaltigkeit prüfen</li> <li>• Lochbilder sauber ausgestanzt</li> <li>• Keine Risse im Profilblech</li> </ul> <p><u>Laufende Prüfung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• visuelle Begutachtung der Lochbilder</li> <li>• AA Werker - Selbstprüfung</li> </ul> <p><b>3.4 Instandhaltung und Wartung</b></p> <p>Wartung gemäß Vorgaben des Herstellers Batterie zur Datensicherung (1x / Jahr - (November) austauschen) durch den ME / MA Auf Ordnung und Sauberkeit achten <u>Nach Verfahrensanweisung „Wartung“</u> Mindestwartungsintervall ..... (Durchführung ist in Checkliste Wartung zu dokumentieren)</p>

<b>Freigabe:</b> :						
Ersteller		Freigegeben:			Genehmigt:	
Name:		Name:			Name:	
Datum:		Datum:			Datum:	
Verteiler						
GL	VK	VWA	AV	TB	QS	EK
BT	HF	MF	Alu/GFK	WZB	Sonstige:	VS
						RW
						EDV
						WB


Management- System  Handbuch		<b>VA = Verfahrensanweisung</b>	 <b>HACA</b> <b>LEITERn</b>
	✓	<b>AA = Arbeitsanweisung</b>	
		<b>FB = Formblatt</b>	
		<b>PA = Prüfanweisung</b>	
<b>Titel:</b> <b>Holm Stanzanlage, Fa Thielicke</b>		Nr	HACA 4.2-AA-42-0(769200_Holm_Stanzanlage)
		Seite 2 von 3	

**4 Mitgeltende Dokumente und Unterlagen**

Arbeitsschutzzvorschriften  
 AA „Werker Selbstprüfung“  
 Einstellplan  
 Formblatt Checkliste Wartung  
 VA Wartung

Freigabe:											
Ersteller				Freigegeben:				Genehmigt:			
Name:		Name:		Name:		Name:		Name:		Name:	
Datum:		Datum:		Datum:		Datum:		Datum:		Datum:	
Verteiler											
GL	VK	VWA	AV	TB	QS	EK	VS	RW	EDV	WB	
BT	HF	MF	Alu/GFK	WZB	Sonstige:						

Management- System  Handbuch		<b>VA = Verfahrensanweisung</b>	 <b>HACA</b> <b>LEITER</b>
	✓	<b>AA = Arbeitsanweisung</b>	
		<b>FB = Formblatt</b>	
		<b>PA = Prüfanweisung</b>	



<b>Freigabe:</b>											
:											
Ersteller			Freigegeben:				Genehmigt:				
Name:			Name:				Name:				
Datum:			Datum:				Datum:				
Verteiler											
GL	VK	VWA	AV	TB	QS	EK	VS	RW	EDV	WB	
BT	HF	MF	Alu/GFK	WZB	Sonstige:						