

|  |                                     |  |   |
|--|-------------------------------------|--|---|
| <b>Management-System<br/>Handbuch</b>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>VV = Verfahrensanweisung</b>                            |  <b>HACA<br/>LEITERn</b> |
|  | <input type="checkbox"/>            | <b>AA = Arbeitsanweisung</b>                               |   |
|  | <input type="checkbox"/>            | <b>FB = Formblatt</b>                                      |   |
|  | <input type="checkbox"/>            | <b>PA = Prüfanweisung</b>                                  |   |
| <b>Titel:</b><br><b>Endmontage Stufen nieten</b> |                                     | Nr.: HACA 4.2-AA-53-0 (740004<br>Endmontage Stufen nieten) |   |
|  |                                     | Seite 1 von 1  |   |

|   |
|---|
| <b>1. Zweck / Ziel:</b><br>Qualitätsbewusste und fachgerechte Montage von Stufen  |
| <b>2. Geltungsbereich:</b><br>Endmontage  |
| <b>3. Beschreibung der Inhalte:</b>   |
| <p><b>3.1 Einrichten</b></p> <p>Vor Auftragsbeginn oder bei Schichtbeginn prüfen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fertigungsunterlagen komplett (Laufkarte, Lohnbeleg, Zeichnung)</li> <li>• Nietmaschine auf geforderten Leiterrtyp einrichten</li> <li>• Komponenten in ausreichender Stückzahl zur Erfüllung des Auftrages vorhanden</li> </ul>   |
| <p><b>3.2 Bedienen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einzelteile einlegen und Einlegeposition prüfen</li> <li>• Einzelteile pneumatisch spannen</li> <li>• Stufen maschinell vernieten</li> <li>• Richtige Anzahl fertiger Bauteile auf Transportgestell zum nächsten Arbeitsplatz</li> <li>• Auf Ordnung und Sauberkeit achten</li> </ul> <p><b>3.3 Prüfen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nach Prüfanweisung 740004</li> <li>• AA Werker - Selbstprüfung</li> </ul> <p><b>3.4 Instandhaltung und Wartung</b></p> <p>Nach Verfahrensanweisung „Wartung“<br/>Mindestwartungsintervall ..... (Durchführung ist in Checkliste Wartung zu dokumentieren)</p> |
| <p><b>4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:</b></p> <p>Arbeitsschutzzvorschriften<br/>Wartungsplan<br/>Prüfanweisung für Arbeitsplatz 740004<br/>Zeichnungsordner für Arbeitsplatz 740004<br/>AA „Werker Selbstprüfung“<br/>Formblatt Checkliste Wartung<br/>VA Wartung</p>  |

| <b>Freigabe:</b> |    |     |              |     |           |            |    |    |     |    |
|------------------|----|-----|--------------|-----|-----------|------------|----|----|-----|----|
| Ersteller:       |    |     | Freigegeben: |     |           | Genehmigt: |    |    |     |    |
| Name:            |    |     | Name:        |     |           | Name:      |    |    |     |    |
| Datum:           |    |     | Datum:       |     |           | Datum:     |    |    |     |    |
| Verteiler:       |    |     |              |     |           |            |    |    |     |    |
| GL               | VK | VWA | AV           | TB  | QS        | EK         | VS | RW | EDV | WB |
| BT               | HF | MF  | Alu/GFK      | WZB | Sonstige: |            |    |    |     |    |