

Management- System Handbuch	VV = Verfahrensanweisung	 HACA LEITER
	✓ AA = Arbeitsanweisung	
	FB = Formblatt	
	PA = Prüfanweisung	
Titel: Endmontage D3E		Nr.: HACA 4.2-AA-58-0 (768002 Endmontage D3E)
		Seite 1 von 1

1. Zweck / Ziel:

Qualitätsbewusste und fachgerechte Montage

2. Geltungsbereich:

Endmontage

3. Beschreibung der Inhalte:

3.1 Einrichten

Vor Auftragsbeginn oder bei Schichtbeginn prüfen:

- Fertigungsunterlagen komplett (Laufkarte, Lohnbeleg, Zeichnung)
- Komponenten in ausreichender Stückzahl zur Erfüllung des Auftrages vorhanden

3.2 Bedienen

- Einzelteile nach Zeichnung und Lohnbeleg montieren
- Ware mit Warenanhänger kennzeichnen
- Richtige Anzahl fertiger Bauteile auf Transportgestell zum nächsten Arbeitsplatz
- Auf Ordnung und Sauberkeit achten

3.3 Prüfen

- AA Werker – Selbstprüfung

4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:

Arbeitsschutzvorschriften

AA 4.2 -AA -20 Werker Selbstprüfung

Freigabe:			
Freigegeben:		Genehmigt:	
Name:		Name:	
Datum:	14.2.2017	Datum:	14.2.2017