




Management-System Handbuch	✓	VA = Verfahrensanweisung	
		AA = Arbeitsanweisung	
		FB = Formblatt	
		PA = Prüfanweisung	
Titel: Prüfungen der Qualitätssicherung			Nr.: HACA 5.1-VA-01-4(QS Prüfungen).doc Seite 1 von 2

1. Zweck / Ziel: Die Prüfungen durch die Qualitätssicherung sollen sicherstellen, dass geforderte Merkmale erfüllt wurden.
2. Geltungsbereich: Qualitätssicherung, HACA
3. Beschreibung der Inhalte: Die durchzuführende Prüfung wird durch die QS umgesetzt und dokumentiert. Abweichungen werden mit dem TB und Einkauf besprochen und Maßnahmen festgelegt. Freigaben werden dem TB und dem Einkauf mitgeteilt. TB ist nur integriert, wenn eigene Entwicklungsarbeiten durchgeführt wurden.
4 Mitgeltende Dokumente und Unterlagen Zeichnungen Normen (Normenorganisation TB) Bestellungen AA-5.1-AA-01 Vormuster, Erstmuster FB-5.1-FB-05 Erstmusterprüfbericht FB-5.1-FB-07 Abweicherlaubnis FB-3.0-FB-01 Freigabe und Verteilung von Zeichnungsänderungen FB-3.1-FB-02 Antrag auf Änderung

Freigabe:			
Freigegeben:		Genehmigt:	
Name:		Name:	
Datum:		Datum:	

Management-System Handbuch	✓	VA = Verfahrensanweisung	
		AA = Arbeitsanweisung	
		FB = Formblatt	
		PA = Prüfanweisung	
Titel: Prüfungen der Qualitätssicherung			Nr.: HACA 5.1-VA-01-4(QS Prüfungen).doc
			Seite 2 von 2

5. Ablauf	V	M	I	Bemerkung
 <pre> graph TD Start([Start Prüfungen]) --> Sonderbau[Sonderbau] Start --> Eigenfertigung[Eigenfertigung] Start --> Kaufteil[Kaufteil] Eigenfertigung --> Erstmuster{Erstmuster?} Erstmuster -- N --> Werker[Werker selbstprüfung 4.2-AA-20] Erstmuster -- J --> Ermuster[Ermusterprüfbericht 5.1-AA-01] Kaufteil --> WE[WE Prüfung 5.5-AA-05] WE --> Freigabe_K{Freigabe?} Ermuster --> Freigabe_K Freigabe_K -- "Nein bei Kaufteilen" --> PPS_Reklamation[(PPS Reklamation)] Freigabe_K -- J --> Kennzeichnung[Kennzeichnung anbringen und Info an Versand durch QS] Kennzeichnung --> PPS_Zubuchung[(PPS Zubuchung)] PPS_Zubuchung --> Ende([Ende]) Sonderbau --> Freigabe_Kunde{Freigabe durch Kunde} Freigabe_Kunde -- ja --> Kennzeichnung Freigabe_Kunde -- "Ja mit Auflage" --> Maßnahmen[Maßnahmen] Maßnahmen --> Kennzeichnung Freigabe_Kunde -- Nein --> Auftrags[Auftragsbearbeitung] Auftrags --> Sonderbau </pre>	WE BT QS QS VK VK QS	QS QS EK BT EK BT QS		