

|                                      |                          |  |
|--------------------------------------|--------------------------|--|
| Management-System<br>Handbuch        | VA = Verfahrensanweisung |  |
|                                      | ✓ AA = Arbeitsanweisung  |  |
|                                      | FB = Formblatt           |  |
|                                      | PA = Prüfanweisung       |  |
| <b>Titel: WIGO Doppelendprofiler</b> |                          | Nr.: HACA 4.2-AA-03  |



|  |
|--|
| <b>1. Zweck / Ziel:</b>  |
| Fräsen von Stufen für Stufensteh- & Anlegeleitern aus Holz (1500 & 1570)   |
| <b>2. Geltungsbereich:</b>   |
| Einrichten und bedienen der Anlage im Holzbereich  |
| <b>3. Beschreibung der Inhalte:</b>  |
| 3.1 Einrichten<br>Vor der Inbetriebnahme oder bei Schichtbeginn prüfen:<br>- Alle zu fertigenden Werkstücke vorhanden<br>- Absaugung eingeschaltet<br>- Anlage nach Rüstplan eingerichtet<br><br>3.2 Bedienen<br>- Teile in gekennzeichnete Ladehilfsmittel (Sprossenwagen / Palette) einlegen.<br>- Werkstücke in Anlage einlegen und starten<br>- Richtige Anzahl fertiger Bauteile (Qualität i.o., Sauber) zum nächsten Arbeitsplatz<br>- Auf Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz achten<br><br>3.3 Prüfen<br>Erststückprüfung:<br>1. Teil auf Maßhaltigkeit prüfen<br>Dauernde Prüfung:<br>Werkstücke auf Fransenbildung und Ausrissen, sowie auf Verschleiß der Werkzeuge prüfen<br>Fortlaufend:<br>AA Werker- Selbstprüfung<br><br>3.4 Instandhaltung und Wartung<br>Nach Verfahrensanweisung „Wartung“<br>Mindestwartungsintervall ..... (Durchführung ist in Checkliste Wartung zu dokumentieren) |
| <b>4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:</b>  |

Bedienungsanleitung der Anlage  
Rüstpläne  
Arbeitsschutzvorschriften  
Wartungsplan  
AA „Werker Selbstprüfung“  
Formblatt Checkliste Wartung  
VA Wartung

| Freigabe:   |   |
|---|---|
| Erstellt:   | Freigegeben   |
| Name: <input checked="" type="checkbox"/> [✓ noll, 2022-07-12]-Freigabe offen | Name: <input checked="" type="checkbox"/> [✓ helwig, 2022-07-15]-Freigabe offen |
| Datum:  | Datum:  |

From:  
<https://test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:  
<https://test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetsicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:4.2-aa-03?rev=1661852801>

Last update: 2025/08/28 12:40

